

ARQUITECTURA VERNÁCULA

DEL AZUAY Y CAÑAR DESDE LOS AÑOS 70 y 80

TOMO II
CAÑAR



Arquitectura Vernácula



**ARQUITECTURA VERNÁCULA
DEL AZUAY Y CAÑAR
DESDE LOS AÑOS 70 y 80**

Autoras:

Arq. Andrea Calle
Arq. Julia Tamayo
Dis. Genoveva Malo
Arq. Verónica Heras.

Colaboradores:

Arq. Cecilia Paredes
Arq. Gabriela García
Arq. Freddy Prado

Ayudantes de investigación:

Arq. Christian Siguenza
Arq. Fernando Barros
Arq. Daniela Cobos
Arq. Verónica Rosales
Arq. Juan José Miranda

Plumillas 2016:

Arq. Salvador Castro
Emanuel Auquilla

Diseño y Diagramación:

Dis. Jhonn Alarcón

Cuenca, 2020

Estudiantes de la Universidad de Cuenca

Alex Muela
Ana Paula Arias
Christopher Calle
Daniel Moreira
Fabián Durán
José Luis Hermida
Juan Quevedo
Juan Zeas
Kevin Caguana
Lorena Pinos
Mateo Abad
María Elisa Vivar
Mario Zuñiga
Mónica Sarango
Pamela Calle
Pedro Ávila
Priscila Segarra
Priscila Verdugo
Richard Ochoa
Valeria Bermeo

Estudiantes de la Universidad del Azuay

Adriana Urgiles
Pablo Almeida
Paula Narváez
Felipe Durán
Verónica Castillo
Joshua Morales
Bruno Roldán



Preliminares

Créditos **002**

Contenido **003**

Presentación **005**

Descripción
Tomo Cañar **010**

CANTÓN

Azogues

Azogues **021**

Bayas **047**

Charasol **055**

Cojitambo **063**

Guapán **071**

J. Loyola (Chuquipata) **079**

Luis Cordero **087**

Pindilig **095**

Rivera **103**

San Miguel **111**

Taday **119**

Cañar

Cañar **131**

Chontamarca **143**

Chorocopte **151**

G. Morales **159**

Honorato Vásquez **167**

Ingapirca **175**

Juncal **183**

Zhud **189**

CONTENIDO

PARROQUIA

PRESENTACIÓN

CANTÓN	PARROQUIA	
Déleg	Deleg	197
	Solano	207
El Tambo	El Tambo	217
La Troncal	La Troncal	227
	Manuel J. Calle	235
	Pancho Negro	241
Suscal	Suscal	251
Biblián	Biblián	261
	Nazón	275
	Sageo	281
	Turupamba	287

Simbología (sección de contraste de plantas y fachadas)



Edificación no constatada / no encontrada



Edificación Sustituida



Edificación demolida



No existe / no se encontró mapa



No existe / no se encontró fotografía

Este atlas de la arquitectura vernácula del Azuay y Cañar es una publicación que busca reconocer, valorizar y analizar los atributos de esta arquitectura, a través de una muestra gráfica de edificaciones, mapas de ubicación, detalles constructivos/expresivos y materiales, producto de la investigación sobre arquitectura vernácula de las dos provincias realizada en 1978 y contrastada en 2016.

A través de este atlas se pretende visibilizar este patrimonio como legado de generaciones pasadas expresado construcciones vernáculas que pueden constituirse en referentes para inspirar a profesionales de la arquitectura, constructores, maestros, estudiantes y población en general en la construcción de alternativas constructivas contemporáneas respetuosas con el contexto en el que se insertan y al mismo tiempo que se garantice la conservación de aquellos ejemplos de arquitectura vernácula del pasado.

La investigación inicial del año de 1978 fue realizada con el auspicio del CIDAP y la participación de investigadores de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Cuenca dirigida por el Arq. Patricio Muñoz Vega, profesor de dicha Facultad. En ese año se realizó el levantamiento de 1003 edificaciones vernáculas representativas de todas las parroquias urbanas y rurales de las dos provincias. Cuatro décadas más tarde, en el año 2016, se retoma la investigación esta vez patrocinada y realizada por la Facultad de Arquitectura de

Universidad de Cuenca y la Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte de la Universidad del Azuay, con el objetivo de contrastar, actualizar y analizar dicha información.

Como resultado del estudio se obtuvieron datos y criterios muy valiosos que contribuyen al conocimiento análisis y reflexión sobre la vivienda, arquitectura y construcciones tradicionales especialmente la rural y la pertinencia de este tipo de edificaciones en el momento actual; producto de lo cual se han realizado varios artículos científicos, publicaciones técnicas y el presente Atlas, que muestra toda la información de manera clara y sistemática. Los datos presentados evidencian que aún existe y mayormente en las zonas rurales excelentes muestras de arquitectura vernácula que constituyen además una información base para iniciar un diagnóstico regional, desde amplias miradas interdisciplinarias tales como la antropológicas, sociológicas y de habitabilidad.

La información está fundamentalmente dirigida a profesionales y usuarios interesados en el conocimiento y preservación del patrimonio construido y sobre todo a los gestores encargados de la planificación, urbana y territorial, los Gobiernos seccionales, especialmente los Municipios (Gobiernos Autónomos Descentralizados) quienes son los entes responsables de la gestión de su territorio, de acuerdo al Código Orgánico Organización Territorial Autonomía Descentralización (COOTAD 2010).

El Atlas está dividido en dos tomos: Tomo uno: Arquitectura vernácula del Azuay; Tomo dos: Arquitectura vernácula del Cañar, la información se presenta en siete ítems que describen en detalle cada edificación en la respectiva parroquia y que se refieren a:

Localización: presenta la ubicación geográfica, el clima, los datos generales, el perfil topográfico, generalidades e implantación de la edificación. A) Generalidades: muestra el grado de permanencia de las edificaciones en datos alfanuméricos y mapas de localización. B) Implantación de la Edificación: expone la situación del contexto urbano o rural donde se ubican las edificaciones caso de estudio.

Uso de Suelo: describe los usos de suelo en los años 80 y 2016 de las edificaciones levantadas.

Descripción de las Edificaciones en los Años 80: detalla el número de bloques, números de pisos, tipo de patios, instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas.

Sistemas Constructivos: muestra la materialidad de muros, pisos, cubierta, recubrimiento, ventanas y puertas de las edificaciones en los 80.

Muestra de Detalles Expresivos – Simbólicos: exhibe a través de plumillas y fotografías la riqueza de detalles significativos de la parroquia en los años 80.

Edificación Representativa de la Parroquia: expone la edificación que se ha mantenido en el tiempo y que responde a las características propias de la parroquia.

Contraste de Plantas y Fachadas: cuenta por medio de plantas y fotografías la situación pasada en 1978 y actual 2016 de cada una de las edificaciones.

REFERENCIAS:

- [1] CIDAP / Universidad de Cuenca (2015) Arquitectura Popular en Azuay y Cañar 1977-1978. Cuadernos de trabajo de Patricio Muñoz Vega y compilación gráfica. Cuenca
- [2] ICOMOS (1999), Carta del Patrimonio Vernáculo Construido, https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Charters/vernacular_sp.pdf
- [3] Universidad de Cuenca/ Universidad del Azuay. (2016). Investigación de la arquitectura vernácula en las provincias del Azuay y del Cañar. Universidad.

ARQUITECTURA VERNÁCULA: PATRIMONIO, LEGADO DEL CONOCIMIENTO ANCESTRAL Y PROYECCIONES

La Arquitectura Vernácula, producto de los saberes ancestrales de los pueblos y resultado de unos procesos constructivos más sostenibles del medio en que se construye, continúa existiendo, pese a que ha sido relegada e invisibilizada por muchos condicionantes especialmente por los cánones oficiales lo cual acelera su extinción. Sin embargo, en los últimos años su condición de sustentabilidad, economía y estética, la han convertido en una alternativa al deterioro que ineludiblemente provoca la arquitectura industrial al ambiente natural, cultural y humano.

Investigaciones recientes revelan la importancia de la Arquitectura Vernácula desde múltiples dimensiones y aspectos: culturales, sociales, económicos y productivos, tanto en su visión como producto histórico, así como legado y referente para la práctica proyectual contemporánea, pues los valores como la optimización, sencillez constructiva, máximo aprovechamiento de materiales y armonía total con el paisaje hacen de este tipo de construcción, edificaciones con carácter, honestidad y ética integral.

El concepto de arquitectura vernácula ha cambiado a través del tiempo, pasando de concepciones asociadas exclusivamente a la descripción construcciones originarias del lugar, muchas veces asociadas a la pobreza y subdesarrollo y por ende poca valoración.

Esto cambia hasta los valiosos reconocimientos en el campo cultural y estudios de arquitectura hacia los años sesentas en las voces de algunos expertos como Rappoport (1969), quien fue uno de los primeros en reivindicar el valor cultural de este tipo de arquitectura y propuso un primer acercamiento a la noción contemporánea de arquitectura vernácula en términos de

aquella en la que no existen pretensiones teóricas o estéticas; que trabaja con el lugar de emplazamiento y con el microclima; respeta las demás personas y sus casas y, en consecuencia, al ambiente total, natural o fabricado por el hombre y trabaja de un idioma con variaciones dentro de un orden dado (p. 12).

¿Qué es y como entendemos a la arquitectura vernácula? En la investigación de 1978 Patricio Muñoz, identifica a esta arquitectura como popular y define unas características culturales: anónima, tradicional, que hace el pueblo; características físico ambientales: enraizada y condicionada en el medio, emplazada en áreas abiertas, de preferencia rurales. Entre las características funcionales encontramos: honesta relación entre forma de vida y solución arquitectónica, refleja en forma auténtica la vida campesina, no existen elementos superfluos; características estéticas: nace del suelo mismo y es un elemento más del paisaje, no es cronológica, diseño pragmático, supremacía de lo útil sobre lo artificioso. Con respecto a las características constructivas están: materiales utilizados son del medio inmediato piedra, madera, arcilla, etc., obras perfectamente adaptadas a su medio tienen el carácter de permanente, ejecución y puesta en obra de gran parte de sus componentes por el propio constructor.

En el estudio de 2016, la denominamos “Arquitectura Vernácula” en un afán de sintonizarnos con la corriente global que dictamina la Carta del Patrimonio Vernáculo Construido (1996), Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), y plantea la importancia de esta arquitectura como

expresión de identidad de una comunidad, el valor del modo natural y tradicional en que han producido su propio hábitat, cómo forman parte integral del paisaje cultural y al mismo tiempo, la expresión de la diversidad cultural del mundo [amenazada] por las fuerzas de la homogeneización cultural y arquitectónica (ICOMOS, 1996).

Estos dos criterios que más bien se complementan permiten justificar la importancia y pertinencia de la arquitectura vernácula en el desarrollo y planificación del urbanismo y el un territorio; considerarla como un potencial elemento de sustentabilidad, pues son viviendas producto del entorno natural y completamente amigables con el medio, preservan la identidad de un grupo humano, de hecho son más económicas y se han convertido en un atractivo para propios y visitantes por lo tanto para es un posible polo de desarrollo económico.


En el complejo sistema del habitar, en donde se satisfacen necesidades vitales físicas y espirituales se tejen, a manera de relaciones, las interacciones entre los modos de vida, las prácticas, el entorno, el paisaje, la cultura y se construye “la morada”, que en este tipo de arquitectura se constituye en una producción ética, una vivienda que da cuenta de las relaciones entre el hombre y el mundo y adquiere valor y sentido. La Arquitectura vernácula se constituye así en el reflejo de la coherencia entre estos factores, que devienen en configuraciones espaciales profundamente honestas. La casa adquiere así un nuevo sentido como producto de un sistema relacional complejo entre sujeto y espacio entre espacio habitable y contexto en perfecta armonía y equilibrio.

Un legado de conocimiento nos muestra a esta arquitectura con sorprendentes ejemplos de eficacia constructiva, integración y máxima armonía con el entorno, sencillez expresiva y funcional como reflejo de una clara conexión con el contexto y como respuesta a las necesidades del entorno. El estudio de estas formas (morfología), así como las formas de vida (formas de habitar), establece, sin duda, una oportunidad para el análisis y transferencia de conceptos morfológicos para el interiorismo y arquitectura contemporánea.

PROCESO DE INVESTIGACIÓN, METODOLOGÍA Y RESULTADOS

El levantamiento de la información se realiza en la región andina del Ecuador país que está conformado por cuatro regiones naturales: Costa, Sierra, Amazonía e Insular. Está atravesado por la Cordillera de los Andes de norte a sur, que divide el territorio continental en: Costa delimitado entre el Océano Pacífico y la Cordillera, Sierra conformado por la zona andina y Amazonía localizado hacia el lado oriental de la Cordillera. La Región Insular está comprendida por las islas del Archipiélago de Colón, conocidas también como las Islas Galápagos.


Figura 1. Regiones del Ecuador



El Ecuador de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda realizado en el año 2010 cuenta con algo más de 16 millones de habitantes, y es el país más densamente poblado de América del Sur en relación al número de habitantes por superficie. La población se considera mayoritariamente mestiza (71.9%), seguida por grupos minoritarios identificados como afro-ecuatorianos 7.8%, montubios 7.4%, indígenas 7.1%, blancos 7.0% y otras 0.4% (INEC, 2010). El país administrativamente está dividido en regiones, provincias, cantones y parroquias (urbanas o rurales).

El estudio abarca el registro de 1003 edificaciones vernáculas situadas en 48 parroquias de la provincia del Azuay y 30 parroquias de la provincia del Cañar, como se observa en la Figura 2.

Figura 2. Provincias del Azuay y Cañar con sus parroquias caso de estudio




Las provincias Azuay y Cañar se ubican al sur del país y se caracterizan por extenderse en distintos pisos climáticos; desde el frío del pajonal, a 3200 msnm al piso predominante de clima templado. Sin embargo, en las estribaciones se mezclan zonas tropicales de la costa y del oriente a 200 msnm que marcan diferencias con las zonas del altiplano, donde las temperaturas pueden ser muy bajas, así como la vegetación y el paisaje son totalmente diferentes. Las dos provincias estudiadas

tienen muchas semejanzas geográficas, políticas, etnográficas, entre otras; no obstante, existen particularidades que las diferencian y se hacen visibles especialmente en las edificaciones vernáculas. Las capitales de las provincias del Azuay y Cañar, son las ciudades de Cuenca y Azogues respectivamente (Figura 3), mismas que constituyen polos desarrollo para esta región austral, lo que provoca que las poblaciones

periféricas se conviertan en ciudades satélites cuya producción agropecuaria se canaliza hacia los mercados de estas ciudades. Hoy en día, las dos ciudades capitales mencionadas y que están a una distancia de 32 Km, prácticamente conurbadas y se han convertido en un atractivo nacional e internacional en especial sus áreas históricas- son patrimonio cultural de la nación y en el caso de Cuenca patrimonio mundial.

Figura 3. a) Ciudad de Cuenca. b) Ciudad de Azogues



Fuente: a) El Telégrafo. b) Ciudades del Ecuador.

TOMO CAÑAR PROVINCIA DEL CAÑAR

1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL Y SÍNTESIS HISTÓRICA

Toponímicamente, Cañar no ha sido definida con una terminología exacta, pero existen varias definiciones. Sarmiento Gamboa en el siglo XVI menciona que el término Cañar deriva del quichua peruano CANARINI que deduce “frío que quema”. Para el padre Jesús Arriega, dividió Cañar en sus raíces CAN y AR, traduciendo a su origen mítico en culebra y guacamaya respectivamente. Mientras que, para Aquiles Pérez, el término es shwar, compuesto de CAN(A) y NAR(I), que significa hermano y raíz respectivamente, entendiéndose como “Raíz de Hermano” (GAD Cañar, 2020).

La Provincia del Cañar está localizada al sur

del Ecuador. Limita al norte con la Provincia de Chimborazo; al sur, con la Provincias de Azuay; al oeste con la Provincia de Guayas; y, al este con la Provincia de Morona Santiago. Su capital administrativa es la ciudad de Azogues.

Cañar como ciudad antigua subsistía, antes que los españoles llegaran a las indias y antes que cobrara “predominio la ciudad de Tomebamba” hoy la actual Cuenca, debido al esplendor dado por los incas, en la zona. Muestra de ello son las famosas ruinas del castillo de Ingapirca (ECURED, 2020)

Cañar fue asiento de españoles y fue la primera fundación extranjera en toda la provincia de los Cañaris. En 1880, la Cámara de Diputados decreta la creación de una nueva provincia denominada Azogues, con su capital del mismo nombre e integrada también por el cantón Cañar y la parroquia Déleg. Cuatro años más tarde, la Legislatura cambió la

denominación a Provincia del Cañar con su capital Azogues (Prefectura del Cañar, 2020). El “Castillo de Ingapirca”, es su mayor riqueza arqueológica, siendo una de las más importantes del país. Esta existió antes de la llegada de los incas y enfrentó el dominio español. En enero de 2001, consiguió la denominación de “Capital Arqueológica del Ecuador”.

1.2. EXTENSIÓN Y DEMOGRAFÍA

La Provincia del Cañar tiene una superficie de 3.908 km², siendo la quinta provincia del país más pequeña por extensión territorial, con una población de 225.184 habitantes (INEC 2010) y una densidad de 57,62 hab/km². Su altitud varía desde los 3.160 msnm., hasta los 200 msnm. El cantón Cañar actualmente tiene una población de alrededor de 58.185 habitantes; 80% corresponde a la población rural y 20% a la urbana. Además, 40% de la pobla-

ción es indígena, representada principalmente por la etnia Cañari.

La ciudad de la Troncal es la urbe más poblada de Cañar, a pesar de ello su capital es la ciudad de Azogues. Según el censo de 2010, la Troncal tenía 35.259 habitantes, mientras que Azogues contaba con 33.848 habitantes. Sin embargo, Azogues forma parte de la conurbación de Cuenca – Azogues,

1.3 ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN

La población se dedicaba principalmente a la actividad agraria, en las zonas templadas se cultivaba trigo, papas, cebada, verduras, legumbres, en las zonas cálidas la producción se basaba en café, arroz, caña de azúcar y varias frutas tropicales. La ganadería también fue una de las actividades primordiales, en relación al ganado vacuno, lo que generaba una producción exitosa de leche y carne.

Actualmente en la provincia del Cañar, la pequeña industria es una fuente de ingresos valiosa para la economía, desarrollando producción en la industria alimenticia, calzado, textil y muebles de madera. Además, la fábrica de Cemento Guapán, es considerado un soporte en la economía provincial y nacional.

De acuerdo al censo 2010, los cañarenses trabajan principalmente como: cuenta propia, empleado privado, jornalero o peón y empleado u obrero del Estado. Además, el porcentaje de analfabetismo se ha reducido en 8,6%, ya que en 1990 era de 20,8% y en 2010 representa 12,2%.

1.4 DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA


Cañar está conformado por 7 cantones y 33 parroquias. La presente investigación aborda un total de 409 edificaciones vernáculas, localizadas en 30 parroquias que corresponden a 7 cantones, las cuales han sido asignadas un valor de codificación interna para el levantamiento y procesamiento de información (ver Tabla 1).

COD	PROVINCIA	COD	CANTÓN	COD	PARROQUIA	EDIF
02	Cañar	01	Azogues	001	Azogues	81
				002	Bayas	10
				003	Charasol	8
				004	Cojitambo	10
				005	Guapán	10
				006	J. Loyola (Chuquipata)	10
				007	Luis Cordero	10
				008	Pindilig	10
				009	Rivera	10
				010	San Miguel	10
		02	Girón	001	Cañar	25
				002	Chontamarca	8
				003	Chorocopte	10
				004	G. Morales	10
				005	Honorato Vásquez	11
				006	Ingapirca	8
				007	Juncal	7
				008	Zhud	5
		03	Déleg	001	Déleg	15
				002	Solano	10
		04	El Tambo	001	El Tambo	15
		05	La Troncal	001	La Troncal	15
				002	Manuel J. Calle	7
				003	P. Negro	10
		06	Suscal	001	Suscal	15
				001	Biblián	33
		07	Biblián	002	Nazón	7
				003	Sageo	5
				004	Turupamba	9

Tabla 1.

Distribución de las edificaciones vernáculas en la provincia del Cañar

Figura 4. Ubicación de la provincia del Cañar



1.5 EDIFICACIONES VERNÁCULAS 1980 - 2016

GRADO DE PERMANENCIA

1.5.1 GENERALIDADES

Entre los aspectos determinantes en la definición tipológica de las edificaciones vernáculas en la provincia del Azuay están aspectos tales como el clima, el grado de permanencia e implantación.

Se constata la existencia, sustitución y destrucción de estas edificaciones a lo largo de los 40 años de distancia entre las dos investigaciones.

- 1980 N° de edificaciones levantadas: 409
- 2016 N° de edificaciones levantadas: 320
- N° de edificaciones no constatadas: 89

CLIMA

Se mantiene	165	Sustituido	128	Demolida	27
-------------	-----	------------	-----	----------	----

Cañar presenta una temperatura que fluctúa entre los 2 °C hasta 26 °C, pero en la mayor parte de su territorio la temperatura promedio varía entre los 6 °C hasta 10 °C. El clima es un factor que influye directamente en la selección de materiales y tipología de las edificaciones vernáculas analizadas.

IMPLANTACIÓN DE LA EDIFICACIÓN

En 1980 la implantación de las edificaciones vernáculas en Cañar era aisladas en su mayoría, 51% del entorno era rural y un 49% era urbano. En 36 años (2016) el área urbana ha crecido representada por 85%, mientras que la rural disminuye a 15%.

Figura 5. Mapa de temperatura de la Provincia del Cañar






Figura 6. Implantación de la edificación vernácula en la provincia del Cañar.



Fuente: Autoras

1.5.2 USO DE SUELO

Figura 7. Porcentajes de uso de suelo de las edificaciones vernáculas en la provincia del Cañar.




En Cañar predominaba el uso vivienda 87% (1980), con 13% de uso mixto correspondiente a tienda, comercio, oficina, templo, capilla, botica, cantina, cárcel, escuela, herrerías, panadería, peluquería, taller de ebanistería, villa (juego), zapatería, establo, taller de carpintería, corral, cuero, establo, otros.

En el año 2016 esta situación ha cambiado, se mantiene el uso vivienda como prioritario con 74%, los usos mixtos son: desocupada, comercio, equipamiento, servicio, bodega. Evidenciando el desaparacimiento de varios usos mixtos de 1980.

1.5.3 DESCRIPCIÓN DE LAS EDIFICACIONES EN LOS AÑOS 80

Con respecto a la altura de acuerdo al número de pisos, bloques de construcción y la existencia de servicios eléctricos y sanitarios.

Figura 8. Porcentajes de patios, pisos, bloques, instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas de las edificaciones vernáculas en la provincia del Cañar.




Fuente: Autoras

Las edificaciones en general son de 1 bloque, con 2 pisos, en su mayoría no existe un patio, existen instalaciones eléctricas, pero no existe instalaciones sanitarias.

1.5.4 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Figura 9. Porcentajes de materiales de las edificaciones vernáculas en la provincia del Cañar.



Fuente: Autoras

En Cañar se evidencia edificaciones construidas especialmente con muros de bahareque y adobe; pisos de tierra, madera, cemento y piedra; cubiertas de teja y zinc, paramentos de revoque y tanto puertas como ventanas de madera.

- Muros otros: bloque, caña guadua, ladrillo, madera, piedra, tapial.
- Piso Planta Baja otros: caña, ladrillo, piedra.
- Piso Planta Alta otros: baldosa, caña, ladrillo.
- Cubierta otros: paja, hojas.
- Paramentos otros: recubrimiento, pintura, enchape.
- Puertas otros: caña guadua, hierro.
- Ventanas otros: caña guadua, zinc, hierro.

En Cañar se evidencia edificaciones construidas especialmente con muros de bahareque y adobe; pisos de tierra, madera, cemento y piedra; cubiertas de teja y zinc, paramentos de revoque y tanto puertas como ventanas de madera.

- Muros otros: bloque, caña guadua, ladrillo, madera, piedra, tapial.
- Piso Planta Baja otros: caña, ladrillo, piedra.
- Piso Planta Alta otros: baldosa, caña, ladrillo.
- Cubierta otros: paja, hojas.
- Paramentos otros: recubrimiento, pintura, enchape.
- Puertas otros: caña guadua, hierro.
- Ventanas otros: caña guadua, zinc, hierro.

1.5.5 MUESTRA DE DETALLES EXPRESIVOS - SIMBÓLICOS

Gráficamente ya sea por medio del dibujo o fotografía, se demuestran los detalles que identifican la variedad funcional y expresiva de las edificaciones.

	Telar	Balcón	Muros
Plumillas			
Fotos			
Edificación	Edificación 3 Parroquia Chorocopte	Edificación 2 Parroquia Rivera	Edificación 8 Parroquia Ingapirca

Referencias

- Gad Municipal de Cañar, 2017, recuperado de: <https://www.canar.gob.ec/gadcanar/index.php/2013-05-20-16-30-14/2013-05-20-16-38-47>
- Gad Municipal de Cañar, 2017, recuperado de: [https://www.ecured.cu/Provincia_de_Ca%C3%B1ar_\(Ecuador\)](https://www.ecured.cu/Provincia_de_Ca%C3%B1ar_(Ecuador))
- Gad Municipal de Cañar, 2017, recuperado de: http://www.gobiernodelcanar.gob.ec/public_html/paginas/historia-de-la-provincia-del-canar.30
- Borrero, A. (1989). El Paisaje Rural en el Azuay (I). Banco Central del Ecuador.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (2010). Censo de Población y Vivienda del Ecuador, recuperado de: <https://www.ecuadorencifras.gob.ec/base-de-datos-censo-de-poblacion-y-vivienda/>.
- Lloret, A. (Ed.). (1991). Azuay. Pensamiento y Cultura. En Enciclopedia de las Provincias del Ecuador (I, Vol. I, II). Romlacio Editor.
- Rappoport, A. (1969). Vivienda y Cultura. Gustavo Gili.

1.5.6 CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS

Se corrobora la permanencia y reposición de las edificaciones a nivel gráfico en planta y fotografía.

Parroquia	Planta 1980	Fotografía 1980	Fotografía 2016
El Tambo			
Pancho Negro			
G. Morales			
Charasol			
Rivera			

CAÑAR

CANTÓN **AZOGUES**

PARROQUIA

AZOGUES

CANTÓN


AZOGUES




ARQUITECTURA VERNÁCULA DEL AZUAY Y CAÑAR DESDE LOS AÑOS 70 y 80

1. LOCALIZACIÓN

Ubicación





Clima



Perfil



1.1 GENERALIDADES



Plano referencial de localización de las viviendas levantadas utilizado en la investigación de 1980.

Georreferenciación de localización de las viviendas constatadas en la investigación de 2016.

1980 N° de edificaciones levantadas: **81**

2016 Grado de permanencia edificaciones constatadas:

Se mantiene **31** Sustituída **20** Demolida **4**

N° de edificaciones no constatadas: **26**


Nota: La determinación del grado de permanencia responde exclusivamente a una apreciación visual desde el exterior de las edificaciones. Las modificaciones podrían ser mayores al realizar una evaluación del espacio interior.

Datos generales

Provincia: Cañar / **Cantón:** Azogues / **Superficie:** 60.94 km² / **Población:** 37.995 habitantes, 17.667 hombres y 20.328 mujeres / **Densidad poblacional:** 623.48 hab/km² / **Grupo étnico:** mayoritariamente mestizo/a con 34.002 hab.


Fuente: INEC, (2010). Ecuador en cifras. <http://www.ecuadorencifras.gob.ec/informacion-censal-cantonal>

1.2 IMPLANTACIÓN DE LA EDIFICACIÓN



En 1980 la implantación de las edificaciones en Azogues era aislada, 45% del entorno era rural y 55% era urbano, para el año 2016 la tendencia ha cambiado, el área urbana representa 100%, es decir se ha urbanizado en su totalidad el área de estudio donde se ubican las edificaciones levantadas en 1980.





2. USO DE SUELO



En Azogues predominaba el uso de vivienda 60% (1980), con 40% de uso mixto correspondiente a tienda, bodega, negocio, zapatería, otros.


En el año 2016 esta situación ha cambiado, sigue predominando la vivienda con 54%, pero aparece el uso servicios con 40% y comercio con 6%, se evidencia el desaparacimiento de los otros usos mixtos de 1980.

3. DESCRIPCIÓN DE LAS EDIFICACIONES EN LOS AÑOS 80



Se observa que las edificaciones en general son de 1 bloque, con dos pisos, en su mayoría no existe un patio, existen instalaciones eléctricas y sanitarias.

4. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS



En Azogues se evidencia edificaciones construidas especialmente con muros de bahareque; pisos de madera, ladrillo, piedra, tierra, cemento y baldosa; cubiertas de teja; paramentos de revoque, pintura y enchape y tanto puertas como ventanas de madera.

5. MUESTRA DE DETALLES EXPRESIVOS – SIMBÓLICOS

	Puertas	Balcón	Otros
Plumilla			
Fotos			
Edificación	Edificación 46	Edificación 32	Edificación 1

6. EDIFICACIÓN REPRESENTATIVA DE LA PARROQUIA

Redibujo de planta 1980



Fachada 1980



Fuente: Fichas levantadas en 1980.

La edificación representativa de Azogues es la edificación 28, presenta el número de bloques y pisos común en la parroquia, en cuanto a la organización espacial presenta un patio central conforme al cual se accede a los diferentes espacios, en la planta baja se desarrolla actividades de comercio principalmente, mientras que en la planta alta se desarrolla actividades de una vivienda.

Fachada 2016




Fuente: Fichas levantadas en 2016.

En la fachada actual se observa que aún se mantiene el diseño, los accesos, los materiales siguen siendo los mismos desde 1980, en especial las puertas en madera con su diseño y la teja de la cubierta, se mantiene el zócalo. Las actividades de comercio se mantienen en la planta baja.

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS

Edificación 1



Año 1980
Dirección: Av. 24 Mayo 1-74
Propietario: Miguel Palomeque

Año 2016
Estado actual: Desconocido


Edificación 2



Año 1980
Dirección: Bolívar 2-10
Propietario: Manuel Cabrera

Año 2016
Estado actual: Desconocido

Edificación 3



Año 1980
Dirección: Matovelle 3-14
Propietario: Juan Espinoza



Año 2016
Estado actual: Desconocido

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 4




Año 1980
Dirección: Serrano 414
Propietario: Manuel Vázquez



Año 2016
Estado actual: Desconocido

Edificación 5




Año 1980
Dirección: C. Vintimilla
Propietario: Sr. Medina



Año 2016
Estado actual: Desconocido

Edificación 6




Año 1980
Dirección: Malo
Propietario: Macario Vintimilla



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

Edificación 7



Año 1980
Dirección: C. Serrano 9-10
Propietario: Noemi Rodas



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 8




Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Inés Mogrovejo



Año 2016
Estado actual: Se mantiene


Edificación 9



Año 1980
Dirección: Camino a Cojitambo
Propietario: Leopoldo Cujy

Año 2016
Estado actual: Desconocido

Edificación 10



Año 1980
Dirección: La playa Chiquinquirá
Propietario: Zoila León

Año 2016
Estado actual: Desconocido

Edificación 11




Año 1980
Dirección: La playa Chiquinquirá
Propietario: No registra

Año 2016
Estado actual: Desconocido

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 12



Año 1980


Dirección: La playa Moreno
Propietario: Vicente León Esquivel



Año 2016

Estado actual: Se mantiene

Edificación 13



Año 1980

Dirección: Sucre 6-19
Propietario: Alejandro Palacios



Año 2016

Estado actual: Sustituido

Edificación 14



Año 1980


Dirección: Sucre 4-00
Propietario: Herlinda León



Año 2016

Estado actual: Se mantiene

Edificación 15



Año 1980

Dirección: Luis Cordero 4-11
Propietario: Rosa Navas




Año 2016

Estado actual: Se mantiene

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 16



Año 1980

Dirección: Sucre 7-23
Propietario: Victoria Idrovo Vda de Ulloa



Año 2016

Estado actual: Sustituida

Edificación 17



Año 1980


Dirección: 10 de agosto y Rivera
Propietario: Juan Latacena



Año 2016

Estado actual: Sustituida

Edificación 18



Año 1980

Dirección: 10 de agosto 3-13
Propietario: Sr. Mera



Año 2016

Estado actual: No constatada

Edificación 19



Año 1980

Dirección: Tenemaza y Rivera
Propietario: Alicia Molina




Año 2016

Estado actual: Sustituida

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 20




Año 1980
Dirección: 10 de agosto
Propietario: Víctor Calle



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

Edificación 21



Año 1980
Dirección: 10 de agosto 5-08
Propietario: Mercedes Muñoz



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

Edificación 22




Año 1980
Dirección: Cordero- 4-03
Propietario: Margarita Vda de Cajas



Año 2016
Estado actual: Sustituida

Edificación 23




Año 1980
Dirección: 10 de agosto 6-01
Propietario: Centro Agrícola



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 24




Año 1980
Dirección: Entre Enríquez y Jaramillo
Propietario: Sr. Abad



Año 2016
Estado actual: Sustituida

Edificación 25




Año 1980
Dirección: Calle 24 de Mayo
Propietario: Hospital



Año 2016
Estado actual: Sustituida

Edificación 26



Año 1980
Dirección: Av. 24 de Mayo
Propietario: Rosario Álvarez

Año 2016
Estado actual: Desconocido

Edificación 27




Año 1980
Dirección: Sucre 408 y Matovelle (esquina)
Propietario: Municipio



Año 2016
Estado actual: Sustituida

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 28




Año 1980
Dirección: Sucre y Abad (esquina)
Propietario: Carlos Ávila



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

Edificación 29




Año 1980
Dirección: Sucre y Guayas (esquina)
Propietario: Manuel Quintero



Año 2016
Estado actual: Sustituida

Edificación 30




Año 1980
Dirección: Matovelle
Propietario: Homero Mata



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

Edificación 31




Año 1980
Dirección: Bolívar 603-607
Propietario: Herederos Fco. Condo



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 32




Año 1980
Dirección: Calle Serrano 610
Propietario: Sta. Rosario Izquierdo



Año 2016
Estado actual: Sustituida

Edificación 33




Año 1980
Dirección: Bolívar 3-34 y Azuay
Propietario: Alfonso Palacios



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

Edificación 34




Año 1980
Dirección: Vintimilla 137 y Ayacucho
Propietario: Gerardo Medina



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

Edificación 35




Año 1980
Dirección: Vintimilla 119 y Ayacucho
Propietario: Isabel Coronel Vda. de González



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 36




Año 1980
Dirección: Calle Bolívar 523
Propietario: Alejandro Cárdenas



Año 2016
Estado actual: Sustituida

Edificación 37



Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Antonio Romero



Año 2016
Estado actual: Sustituida

Edificación 38



Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Antonio Romero



Año 2016
Estado actual: Desconocida

Edificación 39




Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Manuel R. Auqui



Año 2016
Estado actual: Desconocida

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 40




Año 1980
Dirección: Calle J. Cordero
Propietario: Antonio Romero



Año 2016
Estado actual: Demolida

Edificación 41



Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Colegio Juan Bautista Vázquez



Año 2016
Estado actual: Sustituida

Edificación 42




Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Fausto Quintero



Año 2016
Estado actual: Desconocida

Edificación 43




Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Segundo Saquisili



Año 2016
Estado actual: Desconocida

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 44



Año 1980
Dirección: Bolívar 801-803 y Sucre
Propietario: Mercedes Neira



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

Edificación 45



Año 1980
Dirección: Calle Matovelle 701 esquina
Propietario: Luis Castañer



Año 2016
Estado actual: Demolida

Edificación 46



Año 1980
Dirección: Sucre y Rivera (esquina)
Propietario: Sr. Mercedes Muñoz



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

Edificación 47



Año 1980
Dirección: Calle 3 de noviembre 415
entre Matovelle y Rivera
Propietario: Miguel Regalado



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 48



Año 1980
Dirección: Calle Matovelle 8-13 y 10 de
agosto (esq.)
Propietario: Lola Ramírez



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

Edificación 49



Año 1980
Dirección: 3 de noviembre 217 y Bolívar (esq.)
Propietario: Miguel Ortega



Año 2016
Estado actual: Sustituida

Edificación 50




Año 1980
Dirección: Av. De la Virgen 106
Propietario: Humberto Velecela



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

Edificación 51




Año 1980
Dirección: Av. De la Virgen 3-37
Propietario: Julio Tacuri



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 52




Año 1980
Dirección: Av. De la Virgen
Propietario: Napoleón Gomezcuello



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

Edificación 53




Año 1980
Dirección: Luis Cordero 231 y calle N-9
Propietario: Fco. Iza



Año 2016
Estado actual: Sustituida

Edificación 54




Año 1980
Dirección: S. José 2-00 y Tenemaza (esq.)
Propietario: Molina Vela Calle



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

Edificación 55



Año 1980
Dirección: Emilio Abad 500 y Tenemaza (esq.)
Propietario: Guillermo Salinas Vega



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 56




Año 1980
Dirección: Calle Emilio Abad
Propietario: No registra



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

Edificación 57




Año 1980
Dirección: Bolívar 10-21 entre 10 de agosto y Tenemaza
Propietario: Dr. Antonio Ayora



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

Edificación 58




Año 1980
Dirección: Rivera 501 y 10 de Agosto
Propietario: César Pesántez



Año 2016
Estado actual: Sustituida

Edificación 59




Año 1980
Dirección: Bolívar 210 y General Enríquez
Propietario: Herederos Sra. Zoila Ramírez



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 60




Año 1980
Dirección: Calle Bolívar y Aurelio Jaramillo
Propietario: Ángel E. Shindón



Año 2016
Estado actual: Sustituida

Edificación 61




Año 1980
Dirección: Calle Bolívar 12-29 y A. Jaramillo
Propietario: Miguel Quesada



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

Edificación 62




Año 1980
Dirección: Bolívar 13 y A. Jaramillo
Propietario: Bolívar Samaniego



Año 2016
Estado actual: Sustituida

Edificación 63



Año 1980
Dirección: Calle Emilio Abad 539 y Gral. Enríquez
Propietario: Cesaréo Fernández



Año 2016
Estado actual: Sustituida

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 64




Año 1980
Dirección: Bolívar 14-16
Propietario: Inés Alvear



Año 2016
Estado actual: Sustituida

Edificación 65




Año 1980
Dirección: Bolívar 14-3
Propietario: Gonzalo Calle



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

Edificación 66




Año 1980
Dirección: Las Herrerías
Propietario: El Municipio



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

Edificación 67



Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Luis Cayamcele



Año 2016
Estado actual: Sustituida

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 68




1 PLANTA



Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: José Aucacame

Año 2016
Estado actual: Desconocida

Edificación 69



Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Petrona Lema

Año 2016
Estado actual: Desconocida


Edificación 70



Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Alberto Flores

Año 2016
Estado actual: Desconocida

Edificación 71



PLANTA



Año 1980
Dirección: Circunvalación 101
Propietario: Ortencia Naula



Año 2016
Estado actual: Demolida

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 72



PLANTA




Año 1980
Dirección: Calle N-6 sin nombre
Propietario: Rosa Lume



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

Edificación 73



1 PLANTA

PLANTA SOCABON




Año 1980
Dirección: Vía a Luis Cordero 3-12
Propietario: Julio Villavicencio



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

Edificación 74




PLANTA



Año 1980
Dirección: Luis Cordero 355
Propietario: Marco Molina

Año 2016
Estado actual: Desconocida

Edificación 75



PLANTA UNICA




Año 1980
Dirección: Vía a Luis Cordero 347
Propietario: Miguel Castro

Año 2016
Estado actual: Desconocida

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)


Edificación 76



Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Victoria Calle

Año 2016
Estado actual: Desconocida

Edificación 77



Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Sr. Avila

Año 2016
Estado actual: Desconocida


Edificación 78



Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Flavia Novillo

Año 2016
Estado actual: Se mantiene

Edificación 79




Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Sr. Virgilio Latacela

Año 2016
Estado actual: Desconocida

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)


Edificación 80



Año 1980
Dirección: Bolívar 455 entrada del
cementerio
Propietario: Manuel de Jesús R.

Año 2016
Estado actual: Desconocida

Edificación 81



Año 1980
Dirección: Calle 12-164
Propietario: No registra

Año 2016
Estado actual: Desconocida

PARROQUIA **BAYAS**
 CANTÓN **AZOGUES**



ARQUITECTURA VERNÁCULA DEL AZUAY Y CAÑAR DESDE LOS AÑOS 70 y 80


1. LOCALIZACIÓN

Ubicación

1.1 GENERALIDADES



Plano referencial de localización de las viviendas levantadas utilizado en la investigación de 1980.



Georreferenciación de localización de las viviendas constatadas en la investigación de 2016.

1980 N° de edificaciones levantadas: 10

2016 Grado de permanencia edificaciones constatadas:

Se mantiene 4 Sustituido 4 Demolida 1

N° de edificaciones no constatadas: 1

Nota: La determinación del grado de permanencia responde exclusivamente a una apreciación visual desde el exterior de las edificaciones. Las modificaciones podrían ser mayores al realizar una evaluación del espacio interior.

Datos generales

Provincia: Cañar / **Cantón:** Bayas / **Superficie:** 0,00 km² / **Población:** 0,00 habitantes, 0.000 hombres y 0.000 mujeres / **Densidad poblacional:** 000,00 hab/km² **Grupo étnico:** mayoritariamente mestizo/a con 0,000 hab.


Fuente: INEC, (2010). Ecuador en cifras. <http://www.ecuadorencifras.gob.ec/informacion-censal-cantonal>

Clima

Perfil




1.2 IMPLANTACIÓN DE LA EDIFICACIÓN



En 1980 la implantación de las edificaciones en Bayas era aislada, 60% del entorno era rural y 40% era urbano, para el año 2016 la tendencia ha cambiado notoriamente, el área urbana representa 90%, es decir se ha urbanizado casi en su totalidad el área de estudio donde se ubican las edificaciones levantadas en 1980.

2. USO DE SUELO



En Bayas predominaba el uso de vivienda 90% (1980), con el uso de comercio 10%.


En el año 2016 esta situación ha cambiado notoriamente, la vivienda representa 22% ya no es predominante, pues 22% está desocupada y 56% no registra ningún uso.

3. DESCRIPCIÓN DE LAS EDIFICACIONES EN LOS AÑOS 80



Se observa que las edificaciones en general son de 1 bloque, con un piso, en su mayoría no existe un patio, no existen instalaciones eléctricas, ni instalaciones sanitarias.

4. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS




En Bayas se evidencia edificaciones construidas especialmente con muros de bahareque; pisos de tierra y madera; cubiertas de teja; paramentos de revoque y tanto puertas como ventanas de madera.

5. MUESTRA DE DETALLES EXPRESIVOS – SIMBÓLICOS

	Puertas	Muro	Volumetría
Plumilla			
Fotos			
Edificación	Edificación 5	Edificación 2	Edificación 1

6. EDIFICACIÓN REPRESENTATIVA DE LA PARROQUIA

Redibujo de planta 1980



Fachada 1980



Fuente: Fichas levantadas en 1980.

La edificación representativa de Bayas es la edificación 8, presenta el número de bloques y pisos común en la parroquia, en cuanto a la organización espacial presenta un portal para acceder, en la planta baja se desarrolla la cocina y en la planta alta un dormitorio.

Fachada 2016




Fuente: Fichas levantadas en 2016.

En la fachada actual se observa que aún se mantiene el diseño y el acceso mediante un portal, los materiales siguen siendo los mismos desde 1980. Existe una modificación en la fachada, pues se ha cerrado la parte derecha del portal de acceso, como un cuarto.

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS

Edificación 1



Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Celia Gonzales



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

Edificación 2



Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Rosa Inga



Año 2016
Estado actual: Sustituida

Edificación 3



Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Luis Naula



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 4




Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Lautaro Ávila



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

Edificación 5



Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Manuel Sayco



Año 2016
Estado actual: Sustituida

Edificación 6



Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Santiago Lema



Año 2016
Estado actual: Demolida

Edificación 7




Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Rosa Herrera



Año 2016
Estado actual: Sustituida

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 8




Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Daniel Avendaño



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

Edificación 9



Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Manuel Gonzáles



Año 2016
Estado actual: Sustituida

Edificación 10



Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Ariolfo González




Año 2016
Estado actual: No constatada

PARROQUIA

CHARASOL

CANTÓN

AZOGUES



1. LOCALIZACIÓN

Ubicación

1.1 GENERALIDADES



Plano referencial de localización de las viviendas levantadas utilizado en la investigación de 1980.



Georreferenciación de localización de las viviendas constatadas en la investigación de 2016.

1980 N° de edificaciones levantadas: **8**

2016 Grado de permanencia edificaciones constatadas:

Se mantiene **3** Sustituido **4** Demolida **1**

N° de edificaciones no constatadas: **0**


Nota: La determinación del grado de permanencia responde exclusivamente a una apreciación visual desde el exterior de las edificaciones. Las modificaciones podrían ser mayores al realizar una evaluación del espacio interior.

Datos generales

Provincia: Cañar / **Cantón:** Azogues / **Superficie:** 0,00 km² / **Población:** 0,00 habitantes, 0.000 hombres y 0.000 mujeres / **Densidad poblacional:** 000,00 hab/km² **Grupo étnico:** mayoritariamente mestizo/a con 0,000 hab.


Fuente: INEC, (2010). Ecuador en cifras. <http://www.ecuadorencifras.gob.ec/informacion-censal-cantonal>

Perfil




Clima

1.2 IMPLANTACIÓN DE LA EDIFICACIÓN



En 1980 la implantación de las edificaciones en Charasol era continua sin retiro frontal, 12% del entorno era rural y 88% era urbano, para el año 2016 la tendencia ha cambiado, el área urbana representa 100%, es decir se ha urbanizado en su totalidad el área de estudio donde se ubican las edificaciones levantadas en 1980.




2. USO DE SUELO



En Charasol predominaba el uso de vivienda 88% (1980), con 12% correspondiente a uso de comercio.


En el año 2016 esta situación ha cambiado, la vivienda con 12% ya no predomina, 24% es de uso desocupada y 64% no registra ningún uso.

3. DESCRIPCIÓN DE LAS EDIFICACIONES EN LOS AÑOS 80




Se observa que las edificaciones en general son de 1 bloque, con dos pisos, en su mayoría existe un patio posterior, existen instalaciones eléctricas e instalaciones sanitarias.

4. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS



En Charasol se evidencia edificaciones construidas especialmente con muros de bahareque; pisos de tierra y madera; cubiertas de teja; paramentos de revoque y pintura, tanto puertas como ventanas de madera.

5. MUESTRA DE DETALLES EXPRESIVOS – SIMBÓLICOS



6. EDIFICACIÓN REPRESENTATIVA DE LA PARROQUIA

Redibujo de planta 1980



Fachada 1980



Fuente: Fichas levantadas en 1980.

La edificación representativa de Charasol es la edificación 4, presenta el número de bloques y pisos común en la parroquia, en cuanto a la organización espacial presenta un patio posterior, en la planta baja se desarrolla actividad comercial (tienda), en la planta alta se ubican los dormitorios.

Fachada 2016



Fuente: Fichas levantadas en 2016.

En la fachada actual se observa que aún se mantiene el diseño y los accesos, los materiales siguen siendo los mismos desde 1980, en especial las puertas en madera con su diseño y la teja de la cubierta, no existen modificaciones.

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS

Edificación 1



Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Oswaldo Altamirano



Año 2016
Estado actual: Demolida

Edificación 2



Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Homero Quinteros



Año 2016
Estado actual: Sustituida

Edificación 3



Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Ramona Ortega



Año 2016
Estado actual: Sustituida

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 4



Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Arsenio Altamirano



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

Edificación 5




Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Olga Espinoza



Año 2016
Estado actual: Sustituida

Edificación 6




Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Elías Campoverde



Año 2016
Estado actual: Sustituida

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 7



Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Martha Ávila



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

Edificación 8



Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Luis Matute



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

PARROQUIA **COJITAMBO**
CANTÓN **AZOGUES**




ARQUITECTURA VERNÁCULA DEL AZUAY Y CAÑAR DESDE LOS AÑOS 70 y 80

1. LOCALIZACIÓN

Ubicación



Clima



Perfil



1.1 GENERALIDADES



Plano referencial de localización de las viviendas levantadas utilizado en la investigación de 1980.

Georreferenciación de localización de las viviendas constatadas en la investigación de 2016.

1980 N° de edificaciones levantadas: 10

2016 Grado de permanencia edificaciones constatadas:



N° de edificaciones no constatadas: 0


Nota: La determinación del grado de permanencia responde exclusivamente a una apreciación visual desde el exterior de las edificaciones. Las modificaciones podrían ser mayores al realizar una evaluación del espacio interior.

Datos generales

Provincia: Cañar / **Cantón:** Azogues / **Superficie:** 16,44 km² / **Población:** 3.689 habitantes, 1.594 hombres y 2.095 mujeres / **Densidad poblacional:** 224,39 hab/km² / **Grupo étnico:** mayoritariamente mestizo/a con 3.601 hab.


Fuente: INEC, (2010). Ecuador en cifras. <http://www.ecuadorencifras.gob.ec/informacion-censal-cantonal>

1.2 IMPLANTACIÓN DE LA EDIFICACIÓN



En 1980 la implantación de las edificaciones en Cojitambo eran aislada, 60% del entorno era rural y 40% era urbano, para el año 2016 la tendencia ha cambiado notoriamente, el área urbana representa 90%, y el área rural 10%, es decir se ha urbanizado el área de estudio de las edificaciones caso de estudio.


2. USO DE SUELO



En Cojitambo predominaba el uso de vivienda 72% (1980), con 29% de uso mixto correspondiente a comercio y tienda.


En el año 2016 esta situación ha cambiado, ya no predomina el uso de la vivienda representado con 27%, el uso de comercio ha disminuido a 9%, pero aparece el uso de equipamiento con 9%, otro 9% es de uso abandonada y 46% no registra ningún uso.

3. DESCRIPCIÓN DE LAS EDIFICACIONES EN LOS AÑOS 80




Se observa que las edificaciones en general son de 1 bloque, con dos pisos, en su mayoría existe un patio posterior, existen instalaciones eléctricas, pero no instalaciones sanitarias.

4. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS



En Cojitambo se evidencia edificaciones construidas especialmente con muros de bahareque; pisos de tierra, madera y piedra; cubiertas especialmente de teja; paramentos de revoque y tanto puertas como ventanas de madera.

5. MUESTRA DE DETALLES EXPRESIVOS - SIMBÓLICOS



Fotos



Edificación


Edificación 6

Edificación 9

Edificación 7

6. EDIFICACIÓN REPRESENTATIVA DE LA PARROQUIA

Redibujo de planta 1980



Fachada 1980



Fuente: Fichas levantadas en 1980.

La edificación representativa de Cojitambo es la edificación 4, presenta el número de bloques y pisos común en la parroquia, en cuanto a la organización espacial presenta una tienda y cocina y comedor en planta baja, y dormitorios en la planta alta.

Fachada 2016




Fuente: Fichas levantadas en 1980.

En la fachada actual se observa que aún se mantiene el diseño y los accesos, los materiales siguen siendo los mismos desde 1980, en especial las puertas en madera y el balcón con su diseño; así como la teja de la cubierta.

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS

Edificación 1



PLANTA ÚNICA




Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Luis Méndez



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

Edificación 2



Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Gonzalo Ávila



Año 2016
Estado actual: Sustituida

Edificación 3




Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Luis Reinoso



Año 2016
Estado actual: Sustituida

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 4



Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Julio Reinoso



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

Edificación 5



Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Manuel Sánchez



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

Edificación 6



Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Úrsula de Coronel



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

Edificación 7



Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Rodrigo Urgilez



Año 2016
Estado actual: Sustituida

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 8




Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Deifilio León



Año 2016
Estado actual: Sustituida

Edificación 9



Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Carlos Urgilés



Año 2016
Estado actual: Sustituida

Edificación 10



Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Teresa Jara



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

PARROQUIA **GUAPÁN**
CANTÓN **AZOGUES**



ARQUITECTURA VERNÁCULA DEL AZUAY Y CAÑAR DESDE LOS AÑOS 70 y 80


1. LOCALIZACIÓN

Ubicación



Fuente: INEC

Clima



Fuente: IERSE

Perfil



1.1 GENERALIDADES



Plano referencial de localización de las viviendas levantadas utilizado en la investigación de 1980.



Georreferenciación de localización de las viviendas constatadas en la investigación de 2016.

1980 N° de edificaciones levantadas: 10

2016 Grado de permanencia edificaciones constatadas:



N° de edificaciones no constatadas: 3

Nota: La determinación del grado de permanencia responde exclusivamente a una apreciación visual desde el exterior de las edificaciones. Las modificaciones podrían ser mayores al realizar una evaluación del espacio interior.

Datos generales

Provincia: Cañar / **Cantón:** Azogues / **Superficie:** 59.42 km² / **Población:** 8.853 habitantes, 3.933 hombres y 4.920 mujeres / **Densidad poblacional:** 148.99 hab/km² / **Grupo étnico:** mayoritariamente mestizo/a con 8.440 hab.


Fuente: INEC, (2010). Ecuador en cifras. <http://www.ecuadorencifras.gob.ec/informacion-censal-cantonal>

1.2 IMPLANTACIÓN DE LA EDIFICACIÓN



En 1980 las implantaciones de las edificaciones en Guapán eran aisladas, 100% del entorno era rural, para el año 2016 la tendencia ha cambiado, el área urbana representa 100%, es decir se ha urbanizado en su totalidad el área de estudio donde se ubican las edificaciones levantadas en 1980.



2. USO DE SUELO



En Guapán predominaba el uso de vivienda 82% (1980), con 18% de uso mixto correspondiente a industria y comercio.


En el año 2016 esta situación ha cambiado, sigue predominando la vivienda con 50%, pero aparece el uso desocupada con 50%.

3. DESCRIPCIÓN DE LAS EDIFICACIONES EN LOS AÑOS 80



Se observa que las edificaciones en general son de 1 bloque, con dos pisos, en su mayoría no existe un patio, no existen instalaciones eléctricas ni sanitarias.

4. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS



En Guapán se evidencia edificaciones construidas especialmente con muros de bahareque; pisos de madera y cemento; cubiertas de teja; paramentos de revoque y tanto puertas como ventanas de madera.

5. MUESTRA DE DETALLES EXPRESIVOS – SIMBÓLICOS

	Muros	Estructura	Escalera
Plumilla			
Fotos			
Edificación	Edificación 5	Edificación 6	Edificación 3

6. EDIFICACIÓN REPRESENTATIVA DE LA PARROQUIA

Redibujo de planta 1980



Fachada 1980



Fuente: Fichas levantadas en 1980.

La edificación representativa de Guapán es la edificación 7, presenta el número de bloques y pisos común en la parroquia, en cuanto a la organización espacial presenta un portal para acceder, en la planta baja se localiza cocina, sala y dormitorio, mientras que en la planta alta se ubican dos dormitorios.

Fachada 2016




Fuente: Fichas levantadas en 2016.

En la fachada actual se observa que aún se mantiene el diseño y el acceso mediante el portal, los materiales siguen siendo los mismos desde 1980, en especial los muros y la teja de la cubierta.

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS

Edificación 1




Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Pedro Gualpa



Año 2016
Estado actual: No constatada

Edificación 2




Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Manuel Gualpa



Año 2016
Estado actual: No constatada

Edificación 3



Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Segundo Rumi



Año 2016
Estado actual: Sustituida

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 4



Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Felix Lojano



Año 2016
Estado actual: Sustituida

Edificación 5




Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Josefina Aucapiña



Año 2016
Estado actual: No constatada

Edificación 6



Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Segundo Gualpa



Año 2016
Estado actual: Demolida

Edificación 7




Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Felipe Guaman



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 8




Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: No registra



Año 2016
Estado actual: Demolida

Edificación 9



Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Juan Justo Gualpa



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

Edificación 10



Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Humberto Acero



Año 2016
Estado actual: Demolida



PARROQUIA

JAVIER LOYOLA

CANTÓN

AZOGUES




ARQUITECTURA VERNÁCULA DEL AZUAY Y CAÑAR DESDE LOS AÑOS 70 y 80

1. LOCALIZACIÓN

Ubicación



Clima



Perfil



1.1 GENERALIDADES



Plano referencial de localización de las viviendas levantadas utilizado en la investigación de 1980.

Georreferenciación de localización de las viviendas constatadas en la investigación de 2016.

1980 N° de edificaciones levantadas: 10

2016 Grado de permanencia edificaciones constatadas:



N° de edificaciones no constatadas: 2


Nota: La determinación del grado de permanencia responde exclusivamente a una apreciación visual desde el exterior de las edificaciones. Las modificaciones podrían ser mayores al realizar una evaluación del espacio interior.

Datos generales

Provincia: Cañar / **Cantón:** Azogues / **Superficie:** 29,68 km² / **Población:** 6.807 habitantes, 3.142 hombres y 3.665 mujeres / **Densidad poblacional:** 229,35 hab/km² / **Grupo étnico:** mayoritariamente mestizo/a con 6.388 hab.


Fuente: INEC, (2010). Ecuador en cifras. <http://www.ecuadorencifras.gob.ec/informacion-censal-cantonal>

1.2 IMPLANTACIÓN DE LA EDIFICACIÓN



En 1980 la implantación de las edificaciones en Javier Loyola era continua sin retiro frontal, 70% del entorno era rural y 30% era urbano, para el año 2016 la tendencia ha cambiado, el área urbana representa 100%, es decir se ha urbanizado en su totalidad el área de estudio donde se ubican las edificaciones levantadas en 1980.


2. USO DE SUELO



En Javier Loyola predominaba el uso de vivienda 58% (1980), con 42% de uso correspondiente a comercio.

En el año 2016 esta situación ha cambiado, sigue predominando la vivienda con 38%, pero aparece el uso de bodega con 12%, y 12% de uso desocupada y 38% no registra ningún uso.

3. DESCRIPCIÓN DE LAS EDIFICACIONES EN LOS AÑOS 80




Se observa que las edificaciones en general son de 1 bloque, con dos pisos, en su mayoría no existe un patio, existen instalaciones eléctricas, pero no instalaciones sanitarias.

4. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS



En Javier Loyola se evidencia edificaciones construidas especialmente con muros de bahareque; pisos de piedra, tierra y madera; cubiertas de teja; paramentos de revoque y tanto puertas como ventanas de madera.


5. MUESTRA DE DETALLES EXPRESIVOS - SIMBÓLICOS



Edificación 4 Edificación 5 Edificación 7

6. EDIFICACIÓN REPRESENTATIVA DE LA PARROQUIA

Redibujo de planta 1980



Fachada 1980



Fuente: Fichas levantadas en 1980.

La edificación representativa de Javier Loyola es la edificación 2, presenta el número de bloques y pisos común en la parroquia, en cuanto a la organización espacial presenta un taller y bodega en la planta baja, mientras que los dormitorios se localizan en la planta alta.

Fachada 2016




Fuente: Fichas levantadas en 1980.

En la fachada actual se observa que aún se mantiene el diseño y el acceso mediante una grada de piedra, los materiales siguen siendo los mismos desde 1980, en especial las puertas en madera con su diseño y la teja de la cubierta.

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS

Edificación 1




Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Juan Pérez G.



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

Edificación 2




Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Teresa Neira



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

Edificación 3




Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Rubén Quinteros



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 4




Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Jacinto Alomalisa



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

Edificación 5




Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Luz Pérez



Año 2016
Estado actual: Sustituida

Edificación 6




Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Humberto Crespo



Año 2016
Estado actual: Sustituida

Edificación 7




Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Carlos Andrade



Año 2016
Estado actual: Sustituida

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 8




Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Juan Crespo



Año 2016
Estado actual: No localizada

Edificación 9




Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Vicente Márquez



Año 2016
Estado actual: No localizada

Edificación 10



Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Vicente Bravo



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

PARROQUIA

LUIS CORDERO

CANTÓN

AZOGUES




ARQUITECTURA VERNÁCULA DEL AZUAY Y CAÑAR DESDE LOS AÑOS 70 y 80

1. LOCALIZACIÓN

Ubicación




Clima



Perfil



1.1 GENERALIDADES



Plano referencial de localización de las viviendas levantadas utilizado en la investigación de 1980.

1980 N° de edificaciones levantadas: 10

2016 Grado de permanencia edificaciones constatadas:



N° de edificaciones no constatadas: 1

Datos generales

Provincia: Cañar / **Cantón:** Azogues / **Superficie:** 19,07 km² / **Población:** 3.871 habitantes, 1.690 hombres y 2.181 mujeres / **Densidad poblacional:** 202,99 hab/km² / **Grupo étnico:** mayoritariamente mestizo/a con 3.610 hab.


Fuente: INEC, (2010). Ecuador en cifras. <http://www.ecuadorencifras.gob.ec/informacion-censal-cantonal>



Georreferenciación de localización de las viviendas constatadas en la investigación de 2016.


Nota: La determinación del grado de permanencia responde exclusivamente a una apreciación visual desde el exterior de las edificaciones. Las modificaciones podrían ser mayores al realizar una evaluación del espacio interior.

1.2 IMPLANTACIÓN DE LA EDIFICACIÓN



En 1980 la implantación de las edificaciones en Luis Cordero era pareada sin retiro frontal, 30% del entorno era rural y 70% era urbano, para el año 2016 la tendencia ha cambiado, el área urbana representa 90%, es decir se ha urbanizado casi en su totalidad el área de estudio donde se ubican las edificaciones levantadas en 1980.




2. USO DE SUELO



En Luis Cordero predominaba el uso de vivienda 72% (1980), con 28% de uso comercio.


En el año 2016 esta situación ha cambiado, ya no predomina la vivienda con 22% y 78% no registra ningún uso.

3. DESCRIPCIÓN DE LAS EDIFICACIONES EN LOS AÑOS 80



Se observa que las edificaciones en general son de 1 bloque, con dos pisos, en su mayoría no existe un patio, existen instalaciones eléctricas y sanitarias.

4. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS




En Luis Cordero se evidencia edificaciones construidas especialmente con muros de bahareque; pisos de madera, piedra, tierra y cemento; cubiertas de teja; paramentos de revoque y tanto puertas como ventanas de madera.

5. MUESTRA DE DETALLES EXPRESIVOS – SIMBÓLICOS

	Pasamano	Gradas	Volumetría
Dibujos			
Fotos			
Edificación	Edificación 2	Edificación 4	Edificación 3

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS


Edificación 1



Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Cesar Peralta

Año 2016
Estado actual: Se mantiene


Edificación 2



Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Luz Elvira Palomeque

Año 2016
Estado actual: No registra

Edificación 3




Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Manuel Marqués



Año 2016
Estado actual: Sustituida

6. EDIFICACIÓN REPRESENTATIVA DE LA PARROQUIA

Redibujo de planta 1980



Fachada 1980



Fuente: Fichas levantadas en 1980.

La edificación representativa de Luis Cordero es la edificación 10, presenta el número de pisos común en la parroquia, en cuanto a la organización espacial presenta la sala, cocina y bodega en la planta baja, mientras que en la planta alta se localiza el dormitorio con salida a un balcón.

Fachada 2016




Fuente: Fichas levantadas en 2016.

En la fachada actual se observa que se mantiene el diseño, los materiales siguen siendo los mismos desde 1980, se ha modificado una de las puertas para el ingreso de un vehículo adecuando un espacio como garaje.

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 4




Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Adelaida Macero



Año 2016
Estado actual: Sustituida

Edificación 5




Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Eloy Palomeque



Año 2016
Estado actual: Sustituida

Edificación 6




Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Marcial Guillén



Año 2016
Estado actual: Sustituida

Edificación 7




Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Gerardo Méndez



Año 2016
Estado actual: Sustituida

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 8




Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Leticia Orellana



Año 2016
Estado actual: Sustituida

Edificación 9




Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Redentor Vázquez



Año 2016
Estado actual: Sustituida

Edificación 10



Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Raúl Minchala



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

PARROQUIA

PINDILIG

CANTÓN

AZOGUES




ARQUITECTURA VERNÁCULA DEL AZUAY Y CAÑAR DESDE LOS AÑOS 70 y 80

1. LOCALIZACIÓN

Ubicación



Clima



Perfil



1.1 GENERALIDADES



Plano referencial de localización de las viviendas levantadas utilizado en la investigación de 1980.

Georreferenciación de localización de las viviendas constatadas en la investigación de 2016.

1980 N° de edificaciones levantadas: 10

2016 Grado de permanencia edificaciones constatadas:



N° de edificaciones no constatadas: 0


Nota: La determinación del grado de permanencia responde exclusivamente a una apreciación visual desde el exterior de las edificaciones. Las modificaciones podrían ser mayores al realizar una evaluación del espacio interior.

Datos generales

Provincia: Cañar / **Cantón:** Azogues / **Superficie:** 118,00 km² / **Población:** 2.103 habitantes, 973 hombres y 1.130 mujeres / **Densidad poblacional:** 17,82 hab/km² / **Grupo étnico:** mayoritariamente mestizo/a con 1.818 hab.


Fuente: INEC, (2010). Ecuador en cifras. <http://www.ecuadorencifras.gob.ec/informacion-censal-cantonal>

1.2 IMPLANTACIÓN DE LA EDIFICACIÓN



En 1980 la implantación de las edificaciones en Pindilig era aislada, 50% del entorno era rural y 50% era urbano, para el año 2016 la tendencia ha cambiado, el área urbana representa 100%, es decir se ha urbanizado en su totalidad el área de estudio donde se ubican las edificaciones levantadas en 1980.



2. USO DE SUELO



En Pindilig predominaba el uso de vivienda 84% (1980), con 16% de uso correspondiente a comercio.


En el año 2016 esta situación ha cambiado, ya no predomina la vivienda con 20%, 30% es de uso desocupada y 50% no registra ningún uso.

3. DESCRIPCIÓN DE LAS EDIFICACIONES EN LOS AÑOS 80



Se observa que las edificaciones en general son de 1 bloque, con dos pisos, en su mayoría no existe un patio, existen instalaciones eléctricas y sanitarias.

4. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS



En Pindilig se evidencia edificaciones construidas especialmente con muros de bahareque; pisos de tierra y madera; cubiertas de teja; paramentos de revoque y tanto puertas como ventanas de madera.

5. MUESTRA DE DETALLES EXPRESIVOS – SIMBÓLICOS

	Volumetría	Balcón	Gradas
Dibujos			
Fotos			
Edificación	Edificación 6	Edificación 6	Edificación 10

6. EDIFICACIÓN REPRESENTATIVA DE LA PARROQUIA

Redibujo de planta 1980



Fachada 1980



Fuente: Fichas levantadas en 1980.

La edificación representativa de Pindilig es la 1, presenta el número de bloques y pisos común en la parroquia, en cuanto a la organización espacial presenta una tienda, cocina y un dormitorio en planta baja, mientras que en la planta alta se ubican dos dormitorios y un balcón.

Fachada 2016




Fuente: Fichas levantadas en 2016.

En la fachada actual se observa que aún se mantiene el diseño, los accesos y el balcón de la planta alta, los materiales siguen siendo los mismos desde 1980, en especial la teja y madera de la cubierta.

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS

Edificación 1




Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Carmen Barzallo



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

Edificación 2




Año 1980
Dirección: Coronel Elizalde
Propietario: Víctor Gómez



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

Edificación 3




Año 1980
Dirección: Coronel Elizalde
Propietario: Letecia Peláez



Año 2016
Estado actual: Demolida

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 4




Año 1980
Dirección: Coronel Elizalde
Propietario: Letecia Peláez



Año 2016
Estado actual: Demolida

Edificación 5




Año 1980
Dirección: Coronel Elizalde
Propietario: Letecia Peláez



Año 2016
Estado actual: Sustituida

Edificación 6




Año 1980
Dirección: Coronel Elizalde
Propietario: Luis Morquecho



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

Edificación 7




Año 1980
Dirección: 24 de Mayo y Luis Cordero
Propietario: Arcesio Reyes



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 8




Año 1980
Dirección: 24 de Mayo
Propietario: Julio Palacios



Año 2016
Estado actual: Demolida

Edificación 9




Año 1980
Dirección: 24 de mayo
Propietario: Sergio Peláez



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

Edificación 10



Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Leónidaz Cuzco



Año 2016
Estado actual: Sustituida



PARROQUIA **RIVERA**
CANTÓN **AZOGUES**




ARQUITECTURA VERNÁCULA DEL AZUAY Y CAÑAR DESDE LOS AÑOS 70 y 80

1. LOCALIZACIÓN

Ubicación




Clima



Perfil



1.1 GENERALIDADES



Plano referencial de localización de las viviendas levantadas utilizado en la investigación de 1980.

Georreferenciación de localización de las viviendas constatadas en la investigación de 2016.

1980 N° de edificaciones levantadas: 10

2016 Grado de permanencia edificaciones constatadas:



N° de edificaciones no constatadas: 0


Nota: La determinación del grado de permanencia responde exclusivamente a una apreciación visual desde el exterior de las edificaciones. Las modificaciones podrían ser mayores al realizar una evaluación del espacio interior.

Datos generales

Provincia: Cañar / **Cantón:** Azogues / **Superficie:** 219,17 km² / **Población:** 1.542 habitantes, 722 hombres y 822 mujeres / **Densidad poblacional:** 7,04 hab/km² / **Grupo étnico:** mayoritariamente mestizo/a con 1.326 hab.


Fuente: INEC, (2010). Ecuador en cifras. <http://www.ecuadorencifras.gob.ec/informacion-censal-cantonal>

1.2 IMPLANTACIÓN DE LA EDIFICACIÓN



En 1980 la implantación de las edificaciones en Rivera era pre-realeda sin retiro frontal, 20% del entorno era rural y 80% era urbano, para el año 2016 la tendencia se ha mantenido, el área urbana representa 90% y el área rural 10%.



2. USO DE SUELO



En Rivera predominaba el uso de vivienda 58% (1980), con 42% de uso correspondiente a comercio.


En el año 2016 esta situación ha cambiado, sigue predominando la vivienda con 42%, disminuye el uso comercio a 16%, y 42% no registra ningún uso.

3. DESCRIPCIÓN DE LAS EDIFICACIONES EN LOS AÑOS 80




Se observa que las edificaciones en general son de 1 bloque, con dos pisos, en su mayoría no existe un patio, existen instalaciones eléctricas, pero no instalaciones sanitarias.

4. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS



En Rivera se evidencia edificaciones construidas especialmente con muros de bahareque; pisos de madera y tierra; cubiertas de teja; paramentos de revoque y tanto puertas como ventanas de madera.


5. MUESTRA DE DETALLES EXPRESIVOS – SIMBÓLICOS



Edificación 5 Edificación 7 Edificación 2

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS

Edificación 1




Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Mercedes Zalazar



Año 2016
Estado actual: Sustituida

Edificación 2




Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Pedro Peñafiel



Año 2016
Estado actual: Sustituida

Edificación 3




Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Manuel Delgado



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

6. EDIFICACIÓN REPRESENTATIVA DE LA PARROQUIA

Redibujo de planta 1980



Fachada 1980



Fuente: Fichas levantadas en 1980.

Fachada 2016




Fuente: Fichas levantadas en 1980.

La edificación representativa de Rivera es la edificación 3, presenta el número de bloques y pisos común en la parroquia, en cuanto a la organización espacial presenta una tienda en la planta baja y un dormitorio en la planta alta con salida a un balcón.

En la fachada actual se observa que aún se mantiene el diseño y los accesos, los materiales siguen siendo los mismos desde 1980, en especial las puertas, ventanas y balcón en madera con su diseño y la teja de la cubierta, lo único que se ha modificado es el color del zócalo especialmente.

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 4




Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Eliseo Calle



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

Edificación 5




Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Héctor Delgado



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

Edificación 6




Año 1980
Dirección: 24 de Mayo y Bolívar
Propietario: Ricardo Abad



Año 2016
Estado actual: Sustituida

Edificación 7




Año 1980
Dirección: 4 de Noviembre y 24 de Mayo
Propietario: Teresa Álvarez



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 8




Año 1980
Dirección: 4 de Noviembre y 24 de Mayo
Propietario: Carlos Abad



Año 2016
Estado actual: Sustituida

Edificación 9




Año 1980
Dirección: 24 de Mayo
Propietario: Mauro Palomeque



Año 2016
Estado actual: Sustituida

Edificación 10



Año 1980
Dirección: 24 de Mayo
Propietario: Manuel Saldaña



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

PARROQUIA

SAN MIGUEL

CANTÓN

AZOGUES




ARQUITECTURA VERNÁCULA DEL AZUAY Y CAÑAR DESDE LOS AÑOS 70 y 80

1. LOCALIZACIÓN

Ubicación



Clima



Perfil



1.1 GENERALIDADES



Plano referencial de localización de las viviendas levantadas utilizado en la investigación de 1980.



Georreferenciación de localización de las viviendas constatadas en la investigación de 2016.

1980 Nº de edificaciones levantadas: **10**
2016 Grado de permanencia edificaciones constatadas:
Se mantiene 2 **Sustituido 5** **Demolida 0**

Nº de edificaciones no constatadas: **3**


Datos generales

Provincia: Cañar / **Cantón:** Azogues / **Superficie:** 28,95 km² / **Población:** 3.567 habitantes, 1.613 hombres y 1.954 mujeres / **Densidad poblacional:** 132,21 hab/km²
Grupo étnico: mayoritariamente mestizo/a con 3.416 hab.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (<http://www.ecuadorencifras.gob.ec/informacion-censal-cantonal/>), consulta del censo 2010.


Nota: La determinación del grado de permanencia responde exclusivamente a una apreciación visual desde el exterior de las edificaciones. Las modificaciones podrían ser mayores al realizar una evaluación del espacio interior.

1.2 IMPLANTACIÓN DE LA EDIFICACIÓN



En 1980 la implantación de las edificaciones en San Miguel era pareada sin retiro frontal, 20% del entorno era rural y 80% era urbano, para el año 2016 la tendencia ha cambiado, el área urbana representa 100%, es decir se ha urbanizado en su totalidad el área de estudio donde se ubican las edificaciones levantadas en 1980.


2. USO DE SUELO



En San Miguel predominaba el uso de vivienda 84% (1980), con 16% de uso mixto correspondiente a comercio y taller.


En el año 2016 esta situación ha cambiado, ya no predomina la vivienda con 14%, 14% corresponde al uso desocupada y 72% no registra ningún uso.

3. DESCRIPCIÓN DE LAS EDIFICACIONES EN LOS AÑOS 80




Se observa que las edificaciones en general son de 1 bloque, con dos pisos, en su mayoría existe un patio posterior, existen instalaciones eléctricas, pero no instalaciones sanitarias.

4. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS



En San Miguel se evidencia edificaciones construidas especialmente con muros de bahareque; pisos de tierra, madera y cemento; cubiertas de teja; paramentos de revoque y tanto puertas como ventanas de madera.


5. MUESTRA DE DETALLES EXPRESIVOS – SIMBÓLICOS



Edificación Edificación 3 Edificación 4 Edificación 4

6. EDIFICACIÓN REPRESENTATIVA DE LA PARROQUIA

Redibujo de planta 1980



Fachada 1980



Fuente: Fichas levantadas en 1980.

La edificación representativa de San Miguel es la edificación 7, presenta el número de bloques y pisos común en la parroquia, en cuanto a la organización espacial presenta un patio posterior al que se accede a la cocina y una bodega, en la planta alta se ubica un dormitorio con salida a un balcón.

Fachada 2016




Fuente: Fichas levantadas en 2016.

En la fachada actual se observa que aún se mantiene el diseño y los accesos, los materiales han cambiado especialmente de la puerta, las ventanas y el balcón. La forma general de la edificación se conserva.

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS

Edificación 1




Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Víctor Parra



Año 2016
Estado actual: Sustituida

Edificación 2




Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Flavio Yupa



Año 2016
Estado actual: Sustituida

Edificación 3



Año 1980
Dirección: Calle principal
Propietario: Miguel Quintuña



Año 2016
Estado actual: Sustituida

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 4




Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Moisés Piña



Año 2016
Estado actual: No registra

Edificación 5




Año 1980
Dirección: Calle principal
Propietario: Alejandro Parra



Año 2016
Estado actual: Sustituida

Edificación 6




Año 1980
Dirección: Calle principal
Propietario: Rosalinda Cordero



Año 2016
Estado actual: Sustituida

Edificación 7



Año 1980
Dirección: Calle principal
Propietario: Jesús Cordero



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 8




Año 1980
Dirección: Calle sin nombre
Propietario: Rodrigo Villavicencio



Año 2016
Estado actual: No registra

Edificación 9




Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Luis Piña



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

Edificación 10




Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Alberto Díaz



Año 2016
Estado actual: No registra

PARROQUIA **TADAY**
CANTÓN **AZOGUES**




ARQUITECTURA VERNÁCULA DEL AZUAY Y CAÑAR DESDE LOS AÑOS 70 y 80

1. LOCALIZACIÓN

Ubicación



Clima



Perfil



1.1 GENERALIDADES



Plano referencial de localización de las viviendas levantadas utilizado en la investigación de 1980.

Georreferenciación de localización de las viviendas constatadas en la investigación de 2016.

1980 N° de edificaciones levantadas: 15

2016 Grado de permanencia edificaciones constatadas:



N° de edificaciones no constatadas: 0


Nota: : La determinación del grado de permanencia responde exclusivamente a una apreciación visual desde el exterior de las edificaciones. Las modificaciones podrían ser mayores al realizar una evaluación del espacio interior.

Datos generales

Provincia: Cañar / **Cantón:** Azogues / **Superficie:** 59.74 km² / **Población:** 1.673 habitantes, 754 hombres y 883 mujeres / **Densidad poblacional:** 27.40 hab/km² / **Grupo étnico:** mayoritariamente mestizo/a con 1.486 hab.


Fuente: INEC, (2010). Ecuador en cifras. <http://www.ecuadorencifras.gob.ec/informacion-censal-cantonal>

1.2 IMPLANTACIÓN DE LA EDIFICACIÓN



En 1980 la implantación de las edificaciones en Taday era aislada, 74% del entorno era rural y 26% era urbano, para el año 2016 la tendencia ha cambiado, el área urbana representa 93%, es decir se ha urbanizado casi en su totalidad el área de estudio donde se ubican las edificaciones levantadas en 1980.



2. USO DE SUELO



En Taday predominaba el uso de vivienda 70% (1980), con 25% de uso comercio y 5% de uso capilla.


En el año 2016 esta situación ha cambiado, el uso vivienda con 46% y 54% no registra ningún uso.

3. DESCRIPCIÓN DE LAS EDIFICACIONES EN LOS AÑOS 80




Se observa que las edificaciones en general son de 1 bloque, con dos pisos, en su mayoría no existe un patio, existen instalaciones eléctricas, pero no instalaciones sanitarias.

4. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS



En Taday se evidencia edificaciones construidas especialmente con muros de bahareque; pisos de tierra y madera; cubiertas de teja; paramentos de revoque y tanto puertas como ventanas de madera.


5. MUESTRA DE DETALLES EXPRESIVOS – SIMBÓLICOS



Edificación Edificación 1 Edificación 12

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS

Edificación 1




Año 1980
Dirección: Calle Espejo
Propietario: Carmen Naula



Año 2016
Estado actual: Demolido

Edificación 2



Año 1980
Dirección: Calle Atahualpa
Propietario: Nicolás Sucushañay



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

Edificación 3




Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Aníbal Verdugo



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

6. EDIFICACIÓN REPRESENTATIVA DE LA PARROQUIA

Redibujo de planta 1980



Fachada 1980



Fuente: Fichas levantadas en 1980.

La edificación representativa de Taday es la edificación 2, presenta el número de bloques y pisos común en la parroquia, en cuanto a la organización espacial presenta una tienda, bodega y cocina en la planta baja, mientras que en la planta alta se localizan los dormitorios.

Fachada 2016




Fuente: Fichas levantadas en 2016.

En la fachada actual se observa que aún se mantiene el diseño y los accesos, los materiales siguen siendo los mismos desde 1980, en especial las puertas y ventanas en madera y la teja de la cubierta. El diseño y material del balcón se mantiene.

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 4




Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Juan Salta



Año 2016
Estado actual: Sustituido

Edificación 5




Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Domingo Paida



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

Edificación 6





Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Carlos Zuña



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 7





Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: No registra



Año 2016
Estado actual: Sustituido

Edificación 8




Año 1980
Dirección: A. Guritave
Propietario: Cesar Seminario



Año 2016
Estado actual: Sustituido

Edificación 9




Año 1980
Dirección: A. Guritave
Propietario: Segundo Minzhalá



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 10




Año 1980
Dirección: Espejo y Rocafuerte
Propietario: Reinaldo Romero



Año 2016
Estado actual: Sustituido

Edificación 11




Año 1980
Dirección: Espejo y Rocafuerte
Propietario: Arsenio Anguisaca



Año 2016
Estado actual: Sustituido

Edificación 12




Año 1980
Dirección: Salida a Azogues
Propietario: Comunidad



Año 2016
Estado actual: Sustituido

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 13



Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Enrique Briones



Año 2016
Estado actual: Sustituido

Edificación 14




Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: No registra



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

Edificación 15



Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: : Juan Quintuña



Año 2016
Estado actual: Sustituido

CAÑAR

CANTÓN

CAÑAR

PARROQUIA **CAÑAR**
CANTÓN **CAÑAR**




ARQUITECTURA VERNÁCULA DEL AZUAY Y CAÑAR DESDE LOS AÑOS 70 y 80

1. LOCALIZACIÓN

Ubicación




Clima



Perfil



1.1 GENERALIDADES



Plano referencial de localización de las viviendas levantadas utilizado en la investigación de 1980.

Georeferenciación de localización de las viviendas constatadas en la investigación de 2016.

1980 N° de edificaciones levantadas: **25**

2016 Grado de permanencia edificaciones constatadas:

Se mantiene **12** Sustituido **4** Demolida **3**

N° de edificaciones no constatadas: **6**

Datos generales

Provincia: Cañar / **Cantón:** Cañar / **Superficie:** 74.96 km² / **Población:** 18.335 habitantes, 8.509 hombres y 9.826 mujeres / **Densidad poblacional:** 244.60 hab/km² / **Grupo étnico:** mayoritariamente mestizo/a con 11.468 hab.

Fuente: INEC, (2010). Ecuador en cifras. <http://www.ecuadorencifras.gob.ec/informacion-censal-cantonal>

Nota: La determinación del grado de permanencia responde exclusivamente a una apreciación visual desde el exterior de las edificaciones. Las modificaciones podrían ser mayores al realizar una evaluación del espacio interior.

1.2 IMPLANTACIÓN DE LA EDIFICACIÓN



RURAL




URBANO




En 1980 la implantación de las edificaciones en Cañar era aislada, 44% del entorno era rural y 56% era urbano, para el año 2016 la tendencia ha cambiado, el área urbana representa 100%, es decir se ha urbanizado en su totalidad el área de estudio donde se ubican las edificaciones levantadas en 1980.

2. USO DE SUELO

1980



2016



En Cañar predominaba el uso de vivienda 51% (1980), con 49% de uso mixto correspondiente a oficina, tienda, taller, comercio y otros.

En el año 2016 esta situación ha cambiado, sigue predominando la vivienda con 42%, acrecienta el uso de comercio con 29% y 29% no registra ningún uso.

3. DESCRIPCIÓN DE LAS EDIFICACIONES EN LOS AÑOS 80



BLOQUES



PISOS



PATIOS



INSTALACIÓN SANITARIA




INSTALACIÓN ELÉCTRICA



Se observa que las edificaciones en general son de 1 bloque, con dos pisos, en su mayoría posee un patio interior, existen instalaciones eléctricas e instalaciones sanitarias.

4. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS




En Cañar se evidencia edificaciones construidas especialmente con muros de bahareque; pisos de tierra, madera y piedras; cubiertas de teja y zinc; paramentos de revoque y tanto puertas como ventanas de madera.

5. MUESTRA DE DETALLES EXPRESIVOS – SIMBÓLICOS

	Volumetría	Pasamano	Otros
Dibujos			
Fotos			
Edificación	Edificación 3	Edificación 3	Edificación 25

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS

Edificación 1




Año 1980
Dirección: Calle Bolívar 121-125
Propietario: Victor M. Andrade



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

Edificación 2




Año 1980
Dirección: Calle Bolívar 131-132
Propietario: Sra. Blanca Espinoza Chacón



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

Edificación 3




Año 1980
Dirección: Calle Bolívar 135-137
Propietario: Herederos Flia. Moscoso Espinoza



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

6. EDIFICACIÓN REPRESENTATIVA DE LA PARROQUIA

Redibujo de planta 1980



Fachada 1980



Fuente: Fichas levantadas en 1980.

La edificación representativa de Cañar es la edificación 6, presenta el número de bloques y pisos común en la parroquia, en cuanto a la organización espacial presenta un patio interior central conforme al cual se accede a los diferentes espacios, en la planta baja se desarrollan actividades de comercio y vivienda, mientras que en la planta alta las actividades están vinculadas netamente a la vivienda.

Fachada 2016




Fuente: Fichas levantadas en 2016.

En la fachada actual se observa que aún se mantiene el diseño y los accesos, los materiales han cambiado, en especial las puertas y ventanas, se ha modificado es el zócalo con piedra.

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 4



Año 1980
Dirección: Calle Bolívar (Pichincha) 194-198
Propietario: Carmen Martínez Vda de Correa



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

Edificación 5




Año 1980
Dirección: 3 de Nov. 454-58 y Bolívar (esq)
Propietario: Luis Verdugo



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

Edificación 6



Año 1980
Dirección: Bolívar 91 y Tarqui (esquina)
Propietario: Antonio Santacruz



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

Edificación 7



Año 1980
Dirección: Bolívar (Pichincha) 0.21-0.23
Propietarios: Rosendo y Balvina Ochoa



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 8




Año 1980
Dirección: Tarqui y prolongación calle 15
Propietario: José B. Ortega



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

Edificación 9



Año 1980
Dirección: 3 de noviembre y Panamericana
Propietario: Manuel Verdugo



Año 2016
Estado actual: Sustituida

Edificación 10




Año 1980
Dirección: Calle Colón 136 y Sucre (esq).
Propietario: Alfonso Abad



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

Edificación 11



Año 1980
Dirección: 9 de Octubre 395 y A. Calderón
Propietario: Lizardo Verdugo



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 12



Año 1980
Dirección: 9 de Octubre 363 y 28 Mayo
Propietario: Mercedes Vázquez



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

Edificación 13



Año 1980
Dirección: Calle Guayaquil 372-76
Propietario: L. Molina y J.A Andrade



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

Edificación 14




Año 1980
Dirección: Calle Guayaquil 403 y Sucre
Propietario: Luis Molina Molina



Año 2016
Estado actual: Sustituida

Edificación 15




Año 1980
Dirección: Camino a Ucubamba y Panamer.
Propietario: Federico Muñoz



Año 2016
Estado actual: Sustituida

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 16




Año 1980
Dirección: Calle Guayaquil 222-24 y J. Nieto
Propietario: Beatriz Verdugo



Año 2016
Estado actual: No constatado

Edificación 17



Año 1980
Dirección: J. Nieto s/n y Av. 25 de Mayo
Propietario: César Samaniego



Año 2016
Estado actual: No constatado

Edificación 18



Año 1980
Dirección: Camino El Vergel s/n
Propietario: José. F. Espinoza



Año 2016
Estado actual: No constatado

Edificación 19




Año 1980
Dirección: Tiopamba
Propietario: José María Niveló



Año 2016
Estado actual: No constatado

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 20




Año 1980
Dirección: Calle El Vergel y España
Propietario: Gustavino Ortega



Año 2016
Estado actual: No constatado

Edificación 21



Año 1980
Dirección: Av. Colon 820-22 y Panamericana
Propietario: Dr. Ariosto León



Año 2016
Estado actual: No constatado

Edificación 22



Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Humberto Crespo



Año 2016
Estado actual: Sustituida

Edificación 23



Año 1980
Dirección: Carrera Quilligames s/n
Propietario: César Verdugo



Año 2016
Estado actual: Demolida

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 24



Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Victoriano Vázquez



Año 2016
Estado actual: Demolida

Edificación 25



Año 1980
Dirección: Via Panamericana s/n y
Av. 3 de noviembre
Propietario: Alberto Encalada



Año 2016
Estado actual: Demolida

PARROQUIA

CHONTAMARCA

CANTÓN

CAÑAR




ARQUITECTURA VERNÁCULA DEL AZUAY Y CAÑAR DESDE LOS AÑOS 70 y 80

1. LOCALIZACIÓN

Ubicación



Clima



Perfil



1.1 GENERALIDADES



Plano referencial de localización de las viviendas levantadas utilizado en la investigación de 1980.

Georreferenciación de localización de las viviendas constatadas en la investigación de 2016.

1980 N° de edificaciones levantadas: **8**

2016 Grado de permanencia edificaciones constatadas:

Se mantiene **1** Sustituido **4** Demolido **1**

N° de edificaciones no constatadas: **2**


Nota: La determinación del grado de permanencia responde exclusivamente a una apreciación visual desde el exterior de las edificaciones. Las modificaciones podrían ser mayores al realizar una evaluación del espacio interior.

Datos generales

Provincia: Cañar / **Cantón:** Cañar / **Superficie:** 214.85 km² / **Población:** 4.140 habitantes, 1.916 hombres y 2.224 mujeres / **Densidad poblacional:** 19.27 hab/km² / **Grupo étnico:** mayoritariamente mestizo/a con 2.299 hab.


Fuente: INEC, (2010). Ecuador en cifras. <http://www.ecuadorencifras.gob.ec/informacion-censal-cantonal>

1.2 IMPLANTACIÓN DE LA EDIFICACIÓN



En 1980 la implantación de las edificaciones en Chontamarca era aislada, 62% del entorno era rural y 3% era urbano, para el año 2016 la tendencia ha cambiado, el área urbana representa 66%, y el área rural 34%.


2. USO DE SUELO



En Chontamarca predominaba el uso de vivienda 73% (1980), con 27% de uso mixto correspondiente a villa (juego) y tienda.


En el año 2016 esta situación ha cambiado, sigue predominando la vivienda con 55%, pero aparece el uso comercio con 33% y el uso desocupada con 12%.

3. DESCRIPCIÓN DE LAS EDIFICACIONES EN LOS AÑOS 80



Se observa que las edificaciones en general son de 2 bloques, con dos pisos, en su mayoría existe un patio frontal, no existe instalaciones eléctricas ni sanitarias.

4. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS




En Chontamarca se evidencia edificaciones construidas especialmente con muros de bahareque; pisos de madera, cemento, piedra y tierra; cubiertas de teja y zinc; paramentos de revoque y tanto puertas como ventanas de madera.

5. MUESTRA DE DETALLES EXPRESIVOS – SIMBÓLICOS

	Soporte - Base	Pilar	Otros
Dibujos			
Fotos			
Edificación	Edificación 6	Edificación 25	Edificación 3

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS


Edificación 1



Año 1980
Dirección: Chontamarca Chico
Propietario: Justo Cárdenas

Año 2016
Estado actual: No constatada

Edificación 2



Año 1980
Dirección: Chontamarca Chico
Propietario: Abel Reinoso

Año 2016
Estado actual: Sustituida

Edificación 3



Año 1980
Dirección: Chontamarca Chico
Propietario: Miguel Correa

Año 2016
Estado actual: Se mantiene

6. EDIFICACIÓN REPRESENTATIVA DE LA PARROQUIA

Redibujo de planta 1980



Fachada 1980



Fuente: Fichas levantadas en 1980.

La edificación representativa de Chontamarca es la edificación 3, presenta el número de bloques común en la parroquia, en cuanto a la organización espacial presenta un patio frontal mediante el que se accede a los diferentes espacios de la edificación.

Fachada 2016




Fuente: Fichas levantadas en 2016.

En la fachada actual se observa que aún se mantiene el diseño, los materiales siguen siendo los mismos desde 1980, en especial los muros y la cubierta. Se ha modificado el cerramiento con una puerta metálica.

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 4




Año 1980
Dirección: Chontamarca Chico
Propietario: José Reinoso



Año 2016
Estado actual: Demolida

Edificación 5




Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Rodolfo Pillaga



Año 2016
Estado actual: Sustituida

Edificación 6




Año 1980
Dirección: Centro parroquial
Propietario: Alonso Cárdenas



Año 2016
Estado actual: No constatada

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 7



Año 1980
Dirección: Vía a Chontamarca
Propietario: Mario Reinoso



Año 2016
Estado actual: Sustituida

Edificación 8



Año 1980
Dirección: Centro parroquial
Propietario: Luis Piña




Año 2016
Estado actual: Sustituida

PARROQUIA

CHOROCOYTE

CANTÓN

CAÑAR




ARQUITECTURA VERNÁCULA DEL AZUAY Y CAÑAR DESDE LOS AÑOS 70 y 80

1. LOCALIZACIÓN

Ubicación



Clima



Perfil



1.1 GENERALIDADES



Plano referencial de localización de las viviendas levantadas utilizado en la investigación de 1980.

Georreferenciación de localización de las viviendas constatadas en la investigación de 2016.

1980 N° de edificaciones levantadas: 10

2016 Grado de permanencia edificaciones constatadas:



N° de edificaciones no constatadas: 0


Datos generales

Provincia: Cañar / **Cantón:** Cañar / **Superficie:** 37.71 km² / **Población:** 3.088 habitantes, 1.397 hombres y 1.691 mujeres / **Densidad poblacional:** 81.89 hab/km² / **Grupo étnico:** mayoritariamente mestizo/a con 2.289 hab.

Fuente: INEC, (2010). Ecuador en cifras. <http://www.ecuadorencifras.gob.ec/informacion-censal-cantonal>


Nota: : La determinación del grado de permanencia responde exclusivamente a una apreciación visual desde el exterior de las edificaciones. Las modificaciones podrían ser mayores al realizar una evaluación del espacio interior.

1.2 IMPLANTACIÓN DE LA EDIFICACIÓN



En 1980 la implantación de las edificaciones en Chorocoyte era aislada, 100% del entorno era rural, para el año 2016 la tendencia ha cambiado, el área urbana representa 60%, mientras que el área rural 40%.



2. USO DE SUELO



En Chorocoyte predominaba el uso de vivienda 63% (1980), con 37% de uso mixto correspondiente a corral, establo y gallinero.


En el año 2016 esta situación ha cambiado, sigue predominando la vivienda con 42%, pero aparece el uso comercio con 21%, otro 21% es de uso desocupada y 16% no registra ningún uso.

3. DESCRIPCIÓN DE LAS EDIFICACIONES EN LOS AÑOS 80



Se observa que las edificaciones en general son de 1 bloque, con un piso, en su mayoría no existe un patio, no existen instalaciones eléctricas ni instalaciones sanitarias.

4. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS



En Chorocoyte se evidencia edificaciones construidas especialmente con muros de adobe; pisos de tierra, ladrillo y piedra; cubiertas de teja y paja; paramentos de revoque y tanto puertas como ventanas de madera.

5. MUESTRA DE DETALLES EXPRESIVOS – SIMBÓLICOS

Dibujos	Telar	Columna	Volumetría
Fotos			
Edificación	Edificación 3	Edificación 9	Edificación 1

6. EDIFICACIÓN REPRESENTATIVA DE LA PARROQUIA

Redibujo de planta 1980



Fachada 1980



Fuente: Fichas levantadas en 1980.

La edificación representativa de Chorocoyte es la edificación 9, presenta el número de bloques y pisos común en la parroquia, en cuanto a la organización espacial presenta un patio interior mediante el cual se accede al establo, cuyero, cocina, comedor y dormitorio.

Fachada 2016




Fuente: Fichas levantadas en 2016.

En la fachada actual se observa que aún se mantiene el diseño y el acceso, los materiales siguen siendo los mismos desde 1980, en especial las puertas en madera con su diseño y la teja de la cubierta.

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS

Edificación 1




Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Segundo Reinaldo Neira



Año 2016
Estado actual: Sustituida

Edificación 2




Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Julia Paguay



Año 2016
Estado actual: Sustituida

Edificación 3



Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Miguel Paguaysa



Año 2016
Estado actual: Sustituida

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 4



PLANTA UNICA




Año 1980
Dirección: Calle sin nombre
Propietario: Julian Paguay



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

Edificación 5



PLANTA UNICA




Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Jacinto Quishpetema



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

Edificación 6



PLANTA UNICA



Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Raquel Guamán




Año 2016
Estado actual: Sustituida

Edificación 7



PLANTA BAJA



PLANTA ALTA




Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Alfonso Fernández



Año 2016
Estado actual: Sustituida

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 8



PLANTA UNICA



Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Nicolás Ortiz



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

Edificación 9



PLANTA UNICA



Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Aurelio Avaisa



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

Edificación 10



PLANTA UNICA



Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Juan Yunga



Año 2016
Estado actual: Sustituida

PARROQUIA

GENERAL MORALES

CANTÓN

CAÑAR




ARQUITECTURA VERNÁCULA DEL AZUAY Y CAÑAR DESDE LOS AÑOS 70 y 80

1. LOCALIZACIÓN

Ubicación



Clima



Perfil



1.1 GENERALIDADES

Plano referencial de localización de las viviendas levantadas utilizado en la investigación de 1980.

Georreferenciación de localización de las viviendas constatadas en la investigación de 2016.

1980 N° de edificaciones levantadas: **10**

2016 Grado de permanencia edificaciones constatadas:



N° de edificaciones no constatadas: **0**


Nota: La determinación del grado de permanencia responde exclusivamente a una apreciación visual desde el exterior de las edificaciones. Las modificaciones podrían ser mayores al realizar una evaluación del espacio interior.

Datos generales

Provincia: Cañar / **Cantón:** Cañar / **Superficie:** 114.20 km² / **Población:** 3.400 habitantes, 1.609 hombres y 1.791 mujeres / **Densidad poblacional:** 29.77 hab/km² / **Grupo étnico:** mayoritariamente mestizo/a con 2.742 hab.


Fuente: INEC, (2010). Ecuador en cifras. <http://www.ecuadorencifras.gob.ec/informacion-censal-cantonal>

1.2 IMPLANTACIÓN DE LA EDIFICACIÓN



En 1980 la implantación de las edificaciones en General Morales era pareada sin retiro frontal, 30% del entorno era rural y 70% era urbano, para el año 2016 la tendencia ha cambiado, el área urbana representa 100%, es decir se ha urbanizado en su totalidad el área de estudio donde se ubican las edificaciones levantadas en 1980.


2. USO DE SUELO



En General Morales predominaba el uso de vivienda 66% (1980), con 34% de uso mixto correspondiente tienda y taller.


En el año 2016 esta situación ha cambiado, sigue predominando la vivienda con 50%, pero aparece el uso comercio con 34% y el uso desocupada con 16%.

3. DESCRIPCIÓN DE LAS EDIFICACIONES EN LOS AÑOS 80



Se observa que las edificaciones en general son de 1 bloque, con dos pisos, en su mayoría no existe un patio, existen instalaciones eléctricas, pero no instalaciones sanitarias.

4. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS




En General Morales se evidencia edificaciones construidas especialmente con muros de bahareque; pisos de tierra y madera; cubiertas de zinc; paramentos de revoque y tanto puertas como ventanas de madera.

5. MUESTRA DE DETALLES EXPRESIVOS – SIMBÓLICOS

	Ventana	Balcón	Otros
Dibujos			
Fotos			
Edificación	Edificación 3	Edificación 10	Edificación 4

6. EDIFICACIÓN REPRESENTATIVA DE LA PARROQUIA

Redibujo de planta 1980



Fachada 1980



Fuente: Fichas levantadas en 1980.

La edificación representativa de General Morales es la edificación 9, presenta el número de bloques y pisos común en la parroquia, en cuanto a la organización espacial presenta un dormitorio, tienda y cocina en la planta baja y dormitorios y bodega en planta alta.

Fachada 2016




Fuente: Fichas levantadas en 2016.

En la fachada actual se observa que aún se mantiene el diseño, los accesos y el portal, los materiales siguen siendo los mismos desde 1980, en especial la fachada en madera con su diseño.

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS

Edificación 1




Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Matilde Escandón



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

Edificación 2



Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Neptali Ávila



Año 2016
Estado actual: Sustituida

Edificación 3




Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: José Muñoz



Año 2016
Estado actual: Demolida

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 4




Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Roberto Flores



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

Edificación 5



Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Vicente González



Año 2016
Estado actual: No constatado

Edificación 6




Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Victoria Bustos



Año 2016
Estado actual: Sustituida

Edificación 7




Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Vicente Campoverde



Año 2016
Estado actual: Sustituida

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 8




Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Miguel Idrovo



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

Edificación 9




Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: José María Calle



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

Edificación 10



Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Rosa Bustos



Año 2016
Estado actual: Sustituida

PARROQUIA **HONORATO
VÁSQUEZ**

CANTÓN **CAÑAR**



ARQUITECTURA VERNÁCULA DEL AZUAY Y CAÑAR DESDE LOS AÑOS 70 y 80

1. LOCALIZACIÓN

Ubicación




Clima



Perfil



1.1 GENERALIDADES



Plano referencial de localización de las viviendas levantadas utilizado en la investigación de 1980.

Georreferenciación de localización de las viviendas constatadas en la investigación de 2016.

1980 N° de edificaciones levantadas: 11

2016 Grado de permanencia edificaciones constatadas:



N° de edificaciones no constatadas: 1


Nota: La determinación del grado de permanencia responde exclusivamente a una apreciación visual desde el exterior de las edificaciones. Las modificaciones podrían ser mayores al realizar una evaluación del espacio interior.

Datos generales

Provincia: Cañar / **Cantón:** Cañar / **Superficie:** 88.39 km² / **Población:** 6.226 habitantes, 2.697 hombres y 3.529 mujeres / **Densidad poblacional:** 70.44 hab/km² / **Grupo étnico:** mayoritariamente mestizo/a con 5.194 hab.


Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (<http://www.ecuadorencifras.gob.ec/informacion-censal-cantonal/>), consulta del censo 2010.

1.2 IMPLANTACIÓN DE LA EDIFICACIÓN



En 1980 la implantación de las edificaciones en Honorato Vásquez eran aislada, 55% del entorno era rural y 45% era urbano, para el año 2016 la tendencia ha cambiado, el área rural representa 90% y el área urbana representa 10%.



2. USO DE SUELO



En Honorato Vásquez predominaba el uso de vivienda 52% (1980), con 48% de uso mixto correspondiente a taller carpintería, taller, tienda, pesebrera, gallinera y establo.


En el año 2016 esta situación ha cambiado, sigue predominando la vivienda con 80%, pero aparece el uso servicios con 10% y existe 10% desocupado, se evidencia el desaparicimiento de los usos mixtos de 1980.

3. DESCRIPCIÓN DE LAS EDIFICACIONES EN LOS AÑOS 80




Se observa que las edificaciones en general son de 1 bloque, con dos pisos, en su mayoría con patio frontal, no se registra instalaciones eléctricas, ni instalaciones sanitarias.

4. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS



En Honorato Vásquez se evidencia edificaciones construidas especialmente con muros de adobe; pisos de tierra y madera; cubiertas de teja; paramentos de revoque y tanto puertas como ventanas de madera.


5. MUESTRA DE DETALLES EXPRESIVOS – SIMBÓLICOS



Edificación Edificación 2 Edificación 5 Edificación 8

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS

Edificación 1




Año 1980
Dirección: No registrada
Propietario: Leonida Ortiz



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

Edificación 2




Año 1980
Dirección: No registrada
Propietario: Mercedes Valdez



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

Edificación 3




Año 1980
Dirección: No registrada
Propietario: No registrada



Año 2016
Estado actual: No registrada

6. EDIFICACIÓN REPRESENTATIVA DE LA PARROQUIA

Redibujo de planta 1980



Fachada 1980



Fuente: Fichas levantadas en 1980.

La edificación representativa de Honorato Vásquez es la edificación 1, presenta el número de bloques y pisos común en la parroquia, en cuanto a la organización espacial presenta un taller, bodega, patio y cocina en la planta baja, mientras que en la planta alta se encuentran dos dormitorios.

Fachada 2016



Fuente: Fichas levantadas en 2016.

En la fachada actual se observa que aún se mantiene el diseño y los accesos, los materiales siguen siendo los mismos desde 1980, en especial las puertas y ventanas en madera con su diseño, lo único que se ha modificado la cubierta que no es de teja actualmente.

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 4




Año 1980
Dirección: No registrada
Propietario: Joaquín Romero'



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

Edificación 5




Año 1980
Dirección: No registrada
Propietario: Pedro Encalada



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

Edificación 6




Año 1980
Dirección: No registrada
Propietario: Carlos Calle



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

Edificación 7



Año 1980
Dirección: No registrada
Propietario: Gerardina Campoverde



Año 2016
Estado actual: Sustituida

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 8



Año 1980
Dirección: No registrada
Propietario: Aurelio Calle F.



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

Edificación 9




Año 1980
Dirección: No registrada
Propietario: Luis E. Calle



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

Edificación 10




Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Carlos Calle



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

Edificación 11



Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Cesario Romero




Año 2016
Estado actual: Se mantiene

PARROQUIA

INGAPIRCA

CANTÓN

CAÑAR




ARQUITECTURA VERNÁCULA DEL AZUAY Y CAÑAR DESDE LOS AÑOS 70 y 80

1. LOCALIZACIÓN

Ubicación



Clima



Perfil



1.1 GENERALIDADES



Plano referencial de localización de las viviendas levantadas utilizado en la investigación de 1980.

Georreferenciación de localización de las viviendas constatadas en la investigación de 2016.

1980 N° de edificaciones levantadas: 8

2016 Grado de permanencia edificaciones constatadas:

Se mantiene 1 Sustituido 5 Demolida 0

N° de edificaciones no constatadas: 2


Nota: La determinación del grado de permanencia responde exclusivamente a una apreciación visual desde el exterior de las edificaciones. Las modificaciones podrían ser mayores al realizar una evaluación del espacio interior.

Datos generales

Provincia: Cañar / **Cantón:** Cañar / **Superficie:** 277.60 km² / **Población:** 8.340 habitantes, 3.683 hombres y 4.657 mujeres / **Densidad poblacional:** 30.04 hab/km² / **Grupo étnico:** mayoritariamente mestizo/a con 4.316 hab.


Fuente: INEC, (2010). Ecuador en cifras. <http://www.ecuadorencifras.gob.ec/informacion-censal-cantonal>

1.2 IMPLANTACIÓN DE LA EDIFICACIÓN



En 1980 la implantación de las edificaciones en Ingapirca era aislada, 63% del entorno era rural y 37% era urbano, para el año 2016 la tendencia ha cambiado, el área urbana representa 100%, es decir se ha urbanizado en su totalidad el área de estudio donde se ubican las edificaciones levantadas en 1980.




2. USO DE SUELO



En Ingapirca predominaba el uso de vivienda 73% (1980), con 27% de uso mixto correspondiente a establo y comercio.


En el año 2016 esta situación ha cambiado, aparece el uso desocupada en 10%.

3. DESCRIPCIÓN DE LAS EDIFICACIONES EN LOS AÑOS 80



Se observa que las edificaciones en general son de 1 bloque, con un piso, en su mayoría no existe un patio, no existen instalaciones sanitarias ni instalaciones eléctricas.

4. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS




En Ingapirca se evidencia edificaciones construidas especialmente con muros de bahareque; pisos de tierra, ladrillo y cemento; cubiertas de paja; paramentos de revoque y tanto puertas como ventanas de madera.

5. MUESTRA DE DETALLES EXPRESIVOS – SIMBÓLICOS

	Volumentría	Muros	Muros
Dibujos			
Fotos			
Edificación	Edificación 7	Edificación 8	Edificación 7

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS

Edificación 1



Año 1980
Dirección: No registrada
Propietario: Ildefonso Salazar



Año 2016
Estado actual: Sustituida

Edificación 2




Año 1980
Dirección: No registrada
Propietario: Cesar Loja



Año 2016
Estado actual: Sustituida

Edificación 3




Año 1980
Dirección: No registrada
Propietario: Luis Serrano



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

6. EDIFICACIÓN REPRESENTATIVA DE LA PARROQUIA

Redibujo de planta 1980



Fachada 1980



Fuente: Fichas levantadas en 1980.

La edificación representativa de Ingapirca es la edificación 5, presenta el número de bloques y pisos común en la parroquia, en cuanto a la organización espacial presenta un establo, una cocina y una casa abandonada en la esquina.

Fachada 2016




Fuente: Fichas levantadas en 2016.

En la fachada actual se observa que aún se mantiene el diseño de la casa abandonada en la esquina, los materiales siguen siendo los mismos desde 1980, en especial las columnas del pórtico y la teja en la cubierta.

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 4




Año 1980
Dirección: Camino a Cañar
Propietario: Rosa Ojeda



Año 2016
Estado actual: No registrada

Edificación 5




Año 1980
Dirección: No registrada
Propietario: Rigoberto Cordero



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

Edificación 6



Año 1980
Dirección: No registrada
Propietario: Desiderio Mendoza



Año 2016
Estado actual: Sustituida

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 7



Año 1980
Dirección: No registrada
Propietario: Jorge Serrano Mendez



Año 2016
Estado actual: Sustituida

Edificación 8



Año 1980
Dirección: Via Tambo
Propietario: Gilberto Angamanga



Año 2016
Estado actual: No registrada

PARROQUIA

JUNCAL

CANTÓN

CAÑAR




ARQUITECTURA VERNÁCULA DEL AZUAY Y CAÑAR DESDE LOS AÑOS 70 y 80

1. LOCALIZACIÓN


Ubicación



Clima



Perfil



1.1 GENERALIDADES



Plano referencial de localización de las viviendas levantadas utilizado en la investigación de 1980.

Georreferenciación de localización de las viviendas constatadas en la investigación de 2016.

1980 N° de edificaciones levantadas: 7

2016 Grado de permanencia edificaciones constatadas:



N° de edificaciones no constatadas: 0


Nota: La determinación del grado de permanencia responde exclusivamente a una apreciación visual desde el exterior de las edificaciones. Las modificaciones podrían ser mayores al realizar una evaluación del espacio interior.

Datos generales

Provincia: Cañar / **Cantón:** Cañar / **Superficie:** 100.74 km² / **Población:** 2.169 habitantes, 976 hombres y 1.193 mujeres / **Densidad poblacional:** 21.53 hab/km² / **Grupo étnico:** mayoritariamente indígena con 1.722 hab.



Fuente: INEC, (2010). Ecuador en cifras. <http://www.ecuadorencifras.gob.ec/informacion-censal-cantonal>

1.2 IMPLANTACIÓN DE LA EDIFICACIÓN



En 1980 la implantación de las edificaciones en Juncal eran pareadas sin retiro frontal, 43% del entorno era rural y 57% era urbano, para el año 2016 la tendencia ha cambiado, el área urbana representa 100%, es decir se ha urbanizado en su totalidad el área de estudio donde se ubican las edificaciones levantadas en 1980.

2. USO DE SUELO



En Juncal predominaba el uso de vivienda 64% (1980), con 36% de uso mixto correspondiente a tienda y carpintería.


En el año 2016 esta situación ha cambiado, sigue predominando la vivienda con 57%, pero aparece el uso desocupada con 28%, y 15% con el uso comercio.

3. DESCRIPCIÓN DE LAS EDIFICACIONES EN LOS AÑOS 80



Se observa que las edificaciones en general son de 1 bloque, con dos pisos, en su mayoría no existe un patio o existe un patio posterior, no existen instalaciones eléctricas ni instalaciones sanitarias.

4. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS



En Juncal se evidencia edificaciones construidas especialmente con muros de bahareque; pisos de tierra, madera, ladrillo y cemento; cubiertas de teja; paramentos de revoque y tanto puertas como ventanas de madera.

5. MUESTRA DE DETALLES EXPRESIVOS – SIMBÓLICOS

	Volumetría	Estructura	Cubierta
Dibujos			
Fotos			
Edificación	Edificación 7	Edificación 7	Edificación 6

6. EDIFICACIÓN REPRESENTATIVA DE LA PARROQUIA

Redibujo de planta 1980



Fachada 1980



Fuente: Fichas levantadas en 1980.

La edificación representativa de Juncal es la edificación 5, presenta el número de bloques y pisos común en la parroquia, en cuanto a la organización espacial presenta un dormitorio, una cocina, un soportal para el ingreso y un patio. En la planta en desnivel se encuentra un taller.

Fachada 2016



Fuente: Fichas levantadas en 2016.

En la fachada actual se observa que aún se mantiene el diseño y los accesos, los materiales siguen siendo los mismos desde 1980, en especial la estructura y las puertas en madera con su diseño, y la teja de la cubierta.

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS

Edificación 1




Año 1980
Dirección: Caserío Charcay
Propietario: Mariana Naranto



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

Edificación 2



Año 1980
Dirección: Charcay
Propietario: Ernesto Molina



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

Edificación 3




Año 1980
Dirección: Charcay
Propietario: Luis Naranto



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 4




Año 1980
Dirección: Centro parroquial
Propietario: No registrado



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

Edificación 5




Año 1980
Dirección: Centro parroquial
Propietario: Roberto Gavilanes Correa



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

Edificación 6




Año 1980
Dirección: Centro parroquial
Propietario: Segundo Castro



Año 2016
Estado actual: Se mantiene

Edificación 7



Año 1980
Dirección: Centro parroquial
Propietario: Miguel Gavilanes



Año 2016
Estado actual: Sustituida

PARROQUIA

ZHUD

CANTÓN

CAÑAR




ARQUITECTURA VERNÁCULA DEL AZUAY Y CAÑAR DESDE LOS AÑOS 70 y 80

1. LOCALIZACIÓN

Ubicación



Clima



Perfil



1.1 GENERALIDADES

Plano referencial de localización de las viviendas levantadas utilizado en la investigación de 1980.



Georreferenciación de localización de las viviendas constatadas en la investigación de 2016.



1980 N° de edificaciones levantadas: 5

2016 Grado de permanencia edificaciones constatadas:



N° de edificaciones no constatadas: 0

Nota: La determinación del grado de permanencia responde exclusivamente a una apreciación visual desde el exterior de las edificaciones. Las modificaciones podrían ser mayores al realizar una evaluación del espacio interior.

Datos generales

Provincia: Cañar / **Cantón:** Cañar / **Superficie:** 86,42 km² / **Población:** 2.368 habitantes, 1.094 hombres y 1.274 mujeres / **Densidad poblacional:** 27,40 hab/km² **Grupo étnico:** mayoritariamente indígena con 1.825 hab.

Fuente: INEC, (2010). Ecuador en cifras. <http://www.ecuadorencifras.gob.ec/informacion-censal-cantonal>

1.2 IMPLANTACIÓN DE LA EDIFICACIÓN



RURAL





URBANO



En 1980 la implantación de las edificaciones en Zhud eran aisladas, 100% del entorno era rural, para el año 2016 la tendencia se mantiene, el área rural representa 100%.

2. USO DE SUELO



En Zhud predominaba el uso de vivienda 83% (1980), con un 17% de uso mixto correspondiente a tienda.

En el año 2016 esta situación ha cambiado, aparece el uso desocupada con 20%, y 80% no registra ningún uso.

3. DESCRIPCIÓN DE LAS EDIFICACIONES EN LOS AÑOS 80



BLOQUES



PISOS



PATIOS



INSTALACIÓN SANITARIA




INSTALACIÓN ELÉCTRICA



Se observa que las edificaciones en general son de 1 bloque, con un piso, en su mayoría no existe un patio, no existen instalaciones eléctricas, ni instalaciones sanitarias.

4. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS




En Zhud se evidencia edificaciones construidas especialmente con muros de adobe; pisos de tierra, madera y cemento; cubiertas de zinc y paja; paramentos de revoque y tanto puertas como ventanas de madera.

5. MUESTRA DE DETALLES EXPRESIVOS – SIMBÓLICOS

Volumetría

Dibujos



Fotos




Edificación

Edificación 3

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS

Edificación 1



PLANTA ÚNICA



Año 1980
Dirección: No registrada
Propietario: Carmela Vázquez



Año 2016
Estado actual: Sustituida

Edificación 2



PLANTA ÚNICA




Año 1980
Dirección: No registrada
Propietario: Miguel Garzón



Año 2016
Estado actual: Demolida

Edificación 3



PLANTA ÚNICA



Año 1980
Dirección: No registrada
Propietario: Jose M. Espinoza



Año 2016
Estado actual: Demolida

6. EDIFICACIÓN REPRESENTATIVA DE LA PARROQUIA

Redibujo de planta 1980



Fachada 1980



Fuente: Fichas levantadas en 1980.

La edificación representativa de Zhud es la edificación 4, presenta el número de bloques y pisos común en la parroquia, en cuanto a la organización espacial presenta un soportar para el acceso a un dormitorio y un área común utilizada para cocina, cuero y comedor.

Fachada 2016




Fuente: Fichas levantadas en 2016.

En la fachada actual se observa que aún se mantiene el diseño y los accesos, el material de la teja se conserva, al igual que el de la columna de madera en el soportar. Sin embargo, se ha construido un bloque adicional que mantiene características similares al bloque original.

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 4



PLANTA ÚNICA



Año 1980


Dirección: No registrada
Propietario: Judith A.



Año 2016

Estado actual: Se mantiene

Edificación 5



PLANTA ÚNICA



Año 1980

Dirección No registrada
Propietario: Herederos de Cesar Espinoza



Año 2016

Estado actual: Sustituida

CAÑAR

CANTÓN

DÉLEG

PARROQUIA **DÉLEG**
CANTÓN **DÉLEG**




ARQUITECTURA VERNÁCULA DEL AZUAY Y CAÑAR DESDE LOS AÑOS 70 y 80

1. LOCALIZACIÓN

Ubicación



Clima



Perfil



1.1 GENERALIDADES



Georreferenciación de localización de las viviendas constatadas en la investigación de 2016.

1980 N° de edificaciones levantadas: **15**

2016 Grado de permanencia edificaciones constatadas:

Se mantiene **9** Sustituida **5** Demolida **1**

N° de edificaciones no constatadas: **0**

Nota: La determinación del grado de permanencia responde exclusivamente a una apreciación visual desde el exterior de las edificaciones. Las modificaciones podrían ser mayores al realizar una evaluación del espacio interior.

Datos generales


Provincia: Cañar / **Cantón:** Déleg / **Superficie:** 61.06 km² / **Población:** 4.433 habitantes, 1.878 hombres y 2.555 mujeres / **Densidad poblacional:** 72,60 hab/km² / **Grupo étnico:** mayoritariamente mestizo/a con 4.109 hab.

Fuente: INEC, (2010). Ecuador en cifras. <http://www.ecuadorencifras.gob.ec/informacion-censal-cantonal>

1.2 IMPLANTACIÓN DE LA EDIFICACIÓN



RURAL





URBANO



En 1980 la implantación de las edificaciones en Déleg eran continuas con portal, 87% del entorno era urbano y 13% era rural, para el año 2016 la tendencia ha cambiado, el área urbana representa 100%.

2. USO DE SUELO



En Déleg predominaba el uso de vivienda 71% (1980), con 29% de uso correspondiente a comercio.

En el año 2016 esta situación ha cambiado, sigue predominando la vivienda con 56%, el comercio con 11%, pero aparece 33% de uso desocupado.

3. DESCRIPCIÓN DE LAS EDIFICACIONES EN LOS AÑOS 80



BLOQUES



PISOS



PATIOS



INSTALACIÓN SANITARIA




INSTALACIÓN ELÉCTRICA



Se observa que las edificaciones en general son de 1 bloque, con dos pisos, en su mayoría existe un patio posterior, existen instalaciones eléctricas e instalaciones sanitarias.

4. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS



En Déleg se evidencian edificaciones construidas especialmente con muros de bahareque; pisos de madera y cemento; cubiertas de teja; paramentos de revoque y tanto puertas como ventanas de madera.

5. MUESTRA DE DETALLES EXPRESIVOS – SIMBÓLICOS

	Balcón	Cubierta	Volumetría
Plumilla			
Fotos			
Edificación	Edificación 9	Edificación 2	Edificación 14

6. EDIFICACIÓN REPRESENTATIVA DE LA PARROQUIA

Redibujo de planta 1980



Fachada 1980



Fuente: Fichas levantadas en 1980.

La edificación representativa de Deleg es la edificación 5, presenta el número de bloques y pisos común en la parroquia, en cuanto a la organización espacial presenta un patio posterior conforme al cual se accede a los diferentes espacios, en la planta alta se encuentran los dormitorios y un balcón.

Fachada 2016




Fuente: Fichas levantadas en 2016.

En la fachada actual se observa que aún se mantiene el diseño y el soportal de acceso, los materiales siguen siendo los mismos desde 1980, en especial el balcón, las puertas y la estructura en madera. La cubierta sigue siendo de teja.

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS

Edificación 1




Año 1980
Dirección: Pío Bravo sin numero
Propietario: Esther Urgilés



Año 2016
Estado Actual: Se mantiene

Edificación 2



Año 1980
Dirección: No registrada
Propietario: María Andrade



Año 2016
Estado Actual: Se mantiene

Edificación 3



Año 1980
Dirección: Luis Cordero sin numero
Propietario: Rosa Vidal C.



Año 2016
Estado Actual: Demolido

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 4



Año 1980
Dirección: Julio Matovelle 12-32
Propietario: Julio Flores



Año 2016
Estado Actual: Se mantiene

Edificación 5



Año 1980
Dirección: Julio Matovelle sin número
Propietario: Ana Ordoñez



Año 2016
Estado Actual: Se mantiene

Edificación 6



Año 1980
Dirección: Pío Bravo sin número
Propietario: Luis Cabrera



Año 2016
Estado Actual: Se mantiene

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 7



Año 1980
Dirección: Pío Bravo sin número
Propietario: comunidad



Año 2016
Estado Actual: Sustituido

Edificación 8




Año 1980
•Dirección: Pío Bravo #15
•Propietario: Gloria de Cabrera



Año 2016
Estado Actual: Sustituido

Edificación 9




Año 1980
Dirección: Pío Bravo sin número
Propietario: Abigail Méndez



Año 2016
Estado Actual: Sustituido

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 10




Año 1980
Dirección: Julio Matovelle sin número
Propietario: Adán Zea



Año 2016
Estado Actual: Se mantiene

Edificación 11



Año 1980
Dirección: Julio Matovelle #86
Propietario: Humbertina Cabrera



Año 2016
Estado Actual: Sustituido

Edificación 12



Año 1980
Dirección: Julio Matovelle sin número
Propietario: Lorenzo Cabrera



Año 2016
Estado Actual: Se mantiene

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 13




Año 1980
Dirección: Julio Matovelle sin número
Propietario: Lastenia Cabrera



Año 2016
Estado Actual: Se mantiene

Edificación 14




Año 1980
Dirección: Julio Matovelle #63
Propietario: Manuel Santos García



Año 2016
Estado Actual: Se mantiene

Edificación 15



Año 1980
Dirección: Julio Matovelle #116
Propietario: Gerardina Quizhpe



Año 2016
Estado Actual: Sustituida

PARROQUIA **SOLANO**
CANTÓN **DÉLEG**




ARQUITECTURA VERNÁCULA DEL AZUAY Y CAÑAR DESDE LOS AÑOS 70 y 80

1. LOCALIZACIÓN

Ubicación



Clima



Perfil



1.1 GENERALIDADES



Plano referencial de localización de las viviendas levantadas utilizado en la investigación de 1980.

Georreferenciación de localización de las viviendas constatadas en la investigación de 2016.

1980 N° de edificaciones levantadas: 10

2016 Grado de permanencia edificaciones constatadas:

Se mantiene 9 Sustituido 1 Demolida 0

N° de edificaciones no constatadas: 0


Datos generales

Provincia: Cañar / **Cantón:** Déleg / **Superficie:** 15,06 km² / **Población:** 1.667 habitantes, 751 hombres y 916 mujeres / **Densidad poblacional:** 111,06 hab/km² **Grupo étnico:** mayoritariamente mestizo/a con 1.540 hab.

Fuente: INEC, (2010). Ecuador en cifras. <http://www.ecuadorencifras.gob.ec/informacion-censal-cantonal>


Nota: La determinación del grado de permanencia responde exclusivamente a una apreciación visual desde el exterior de las edificaciones. Las modificaciones podrían ser mayores al realizar una evaluación del espacio interior.

1.2 IMPLANTACIÓN DE LA EDIFICACIÓN



En 1980 la implantación de las edificaciones en Solano eran continua con portal, 20% del entorno era rural y 80% era urbano, para el año 2016 la tendencia se ha mantenido, el área urbana representa 80%, y el área rural 20%.





2. USO DE SUELO



En Solano predominaba el uso de vivienda 77% (1980), con un 23% de uso mixto correspondiente a comercio.


En el año 2016 esta situación ha cambiado, sigue predominando la vivienda con 80%, pero aparece el uso desocupada con 20%.

3. DESCRIPCIÓN DE LAS EDIFICACIONES EN LOS AÑOS 80





Se observa que las edificaciones en general son de 1 bloque, con dos pisos, en su mayoría existe un patio interior o posterior, existen instalaciones eléctricas, e instalaciones sanitarias.

4. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS



En Solano se evidencia edificaciones construidas especialmente con muros de adobe; pisos de tierra y ladrillo; cubiertas de teja; paramentos de revoque y tanto puertas como ventanas de madera.


5. MUESTRA DE DETALLES EXPRESIVOS – SIMBÓLICOS



Edificación 10 Edificación 6 Edificación 1

6. EDIFICACIÓN REPRESENTATIVA DE LA PARROQUIA

Redibujo de planta 1980



Fachada 1980



Fuente: Fichas levantadas en 1980.

La edificación representativa de Solano es la edificación 1, presenta el número de bloques y pisos común en la parroquia, en cuanto a la organización espacial presenta un patio posterior para acceder a la cocina, comedor y comunica la planta alta con la planta baja mediante las gradas. En la planta alta se localizan los dormitorios y una bodega.

Fachada 2016



Fuente: Fichas levantadas en 2016.

En la fachada actual se observa que aún se mantiene el diseño y los accesos, los materiales siguen siendo los mismos desde 1980, en especial las puertas en madera con su diseño y la teja de la cubierta. Esta vivienda es Patrimonio Cultural de la Nación, y ha sido rehabilitada por el Ministerio de Cultura y Patrimonio (2012 – 2014).

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS

Edificación 1




Año 1980
Dirección: 13 de Julio #18
Propietario: Lineida Guerrero



Año 2016
Estado Actual: Se mantiene

Edificación 2




Año 1980
Dirección: 13 de Julio #20
Propietario: Esperanza Torres



Año 2016
Estado Actual: Se mantiene

Edificación 3



Año 1980
Dirección: 13 de Julio #65
Propietario: Florencia Mendieta



Año 2016
Estado Actual: Se mantiene

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 4




Año 1980
Dirección: 13 de Julio #53
Propietario: Zoila Bermeo



Año 2016
Estado Actual: Se mantiene

Edificación 5




Año 1980
Dirección: 13 de Julio #39
Propietario: Rosa Mendieta



Año 2016
Estado Actual: Se mantiene

Edificación 6




Año 1980
Dirección: 13 de Julio #27
Propietario: Tarquino Sanchez



Año 2016
Estado Actual: Sustituida

Edificación 7



Año 1980
Dirección: Padre Pacheco sin #
Propietario: Luis Sarmiento



Año 2016
Estado Actual: Se mantiene

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 8




Año 1980
Dirección: 13 de Julio sin #
Propietario: Juan Lazo



Año 2016
Estado Actual: Se mantiene

Edificación 9




Año 1980
Dirección: Via principal sin #
Propietario: Olmedo Zumba



Año 2016
Estado Actual: Se mantiene

Edificación 10



Año 1980
Dirección: Via principal sin #
Propietario: Daniel Guzhñay



Año 2016
Estado Actual: Se mantiene

CAÑAR

CANTÓN **EL TAMBO**

PARROQUIA

EL TAMBO

CANTÓN

EL TAMBO



ARQUITECTURA VERNÁCULA DEL AZUAY Y CAÑAR DESDE LOS AÑOS 70 y 80

1. LOCALIZACIÓN

Ubicación



Fuente: INEC

Clima




Fuente: IERSE

Perfil



1.1 GENERALIDADES



Plano referencial de localización de las viviendas levantadas utilizado en la investigación de 1980.

Georreferenciación de localización de las viviendas constatadas en la investigación de 2016.

1980 N° de edificaciones levantadas: 15

2016 Grado de permanencia edificaciones constatadas:

Se mantiene 8 Sustituido 4 Demolida 0

N° de edificaciones no constatadas: 3

Nota: La determinación del grado de permanencia responde exclusivamente a una apreciación visual desde el exterior de las edificaciones. Las modificaciones podrían ser mayores al realizar una evaluación del espacio interior.

Datos generales

Provincia: Cañar / **Cantón:** El Tambo / **Superficie:** 64,23 km² / **Población:** 9.475 habitantes, 4.364 hombres y 5.111 mujeres / **Densidad poblacional:** 147,52 hab/km² / **Grupo étnico:** mayoritariamente mestizo/a con 4.834 hab.

Fuente: INEC, (2010). Ecuador en cifras. <http://www.ecuadorencifras.gob.ec/informacion-censal-cantonal>


1.2 IMPLANTACIÓN DE LA EDIFICACIÓN



RURAL





URBANO



En 1980 la implantación de las edificaciones en El Tambo eran aislada, 53% del entorno era rural y 47% era urbano, para el año 2016 la tendencia ha cambiado, el área urbana representa 100%, es decir se ha urbanizado en su totalidad el área de estudio donde se ubican las edificaciones levantadas en 1980.

2. USO DE SUELO



En El Tambo predominaba el uso de vivienda 79% (1980), con 21% de uso mixto correspondiente a comercio.

En el año 2016 esta situación ha cambiado, sigue predominando la vivienda con 78%, pero aparece el uso comercio con 11% y 11% con el uso desocupado.

3. DESCRIPCIÓN DE LAS EDIFICACIONES EN LOS AÑOS 80




BLOQUES



PISOS



PATIOS



INSTALACIÓN SANITARIA




INSTALACIÓN ELÉCTRICA



Se observa que las edificaciones en general son de 1 bloque, con dos pisos, en su mayoría no existe un patio, existen instalaciones eléctricas, e instalaciones sanitarias.

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 4




Año 1980
Dirección: No registrada
Propietario: Herederos Calderón



Año 2016
Estado Actual: Se mantiene

Edificación 5




Año 1980
Dirección: No registrada
Propietario: Alberto Siguenza



Año 2016
Estado Actual: Se mantiene

Edificación 6




Año 1980
Dirección: Dositeo Gonzales
Propietario: Rosendo Morejón



Año 2016
Estado Actual: No constatada

Edificación 7




Año 1980
Dirección: Carrera Ingapirca
Propietario: Amada Cárdenas



Año 2016
Estado Actual: Se mantiene

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 8




Año 1980
Dirección: Carlos Pinos y Gonzales
Propietario: Miguel A. Chaglio



Año 2016
Estado Actual: Se mantiene

Edificación 9




Año 1980
Dirección: Panamericana
Propietario: Alicia Serrano



Año 2016
Estado Actual: Se mantiene

Edificación 10




Año 1980
Dirección: Panamericana y Diociteo
Propietario: Luis Ordóñez



Año 2016
Estado Actual: Sustituida

Edificación 11




Año 1980
Dirección: Atamachay
Propietario: Jose Chimbo



Año 2016
Estado Actual: No constatado

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 12



Año 1980
Dirección: Atamachay
Propietario: José Chimbo



Año 2016
Estado Actual: No constatada

Edificación 13




Año 1980
Dirección: Atamachay
Propietario: Tereza Páramo



Año 2016
Estado Actual: Se mantiene

Edificación 14




Año 1980
Dirección: Pillcopata
Propietario: Manuel Huerta



Año 2016
Estado Actual: Se mantiene

Edificación 15



Año 1980
Dirección: Capullispata
Propietario: María Bermeo



Año 2016
Estado Actual: No constatada

CAÑAR

CANTÓN

LA TRONCAL

PARROQUIA

LA TRONCAL

CANTÓN

LA TRONCAL



ARQUITECTURA VERNÁCULA DEL AZUAY Y CAÑAR DESDE LOS AÑOS 70 y 80


1. LOCALIZACIÓN

Ubicación



Fuente: INEC

Clima



Fuente: IERSE

Perfil



1.1 GENERALIDADES



Plano referencial de localización de las viviendas levantadas utilizado en la investigación de 1980.

Georreferenciación de localización de las viviendas constatadas en la investigación de 2016.

1980 N° de edificaciones levantadas: 15

2016 Grado de permanencia edificaciones constatadas:



N° de edificaciones no constatadas: 14


Nota: La determinación del grado de permanencia responde exclusivamente a una apreciación visual desde el exterior de las edificaciones. Las modificaciones podrían ser mayores al realizar una evaluación del espacio interior.

Datos generales

Provincia: Cañar / **Cantón:** La Troncal / **Superficie:** 121,05 km² / **Población:** 42.610 habitantes, 21.176 hombres y 21.434 mujeres / **Densidad poblacional:** 352 hab/km² / **Grupo étnico:** mayoritariamente mestizo/a con 31.424 hab.


Fuente: INEC, (2010). Ecuador en cifras. <http://www.ecuadorencifras.gob.ec/informacion-censal-cantonal>

1.2 IMPLANTACIÓN DE LA EDIFICACIÓN



En 1980 la implantación de las edificaciones en La Troncal era aislada, 40% del entorno era rural y 70% era urbano, para el año 2016 la tendencia ha cambiado, el área urbana representa 100%, es decir se ha urbanizado en su totalidad el área de estudio donde se ubican las edificaciones levantadas en 1980, lo cual fue una limitante al localizar las edificaciones de 1980.




2. USO DE SUELO



En La Troncal predominaba el uso de vivienda 88% (1980), con 22% de uso mixto correspondiente a comercio.


En el año 2016 esta situación continua, sigue predominando la vivienda con 100%.

3. DESCRIPCIÓN DE LAS EDIFICACIONES EN LOS AÑOS 80



Se observa que las edificaciones en general son de 1 bloque, con dos pisos, en su mayoría no existe un patio, existen instalaciones eléctricas, pero no instalaciones sanitarias.

4. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS



En La Troncal se evidencian edificaciones construidas especialmente con muros de caña; pisos de madera; cubiertas de zinc; no existen paramentos y tanto puertas como ventanas de madera.

5. MUESTRA DE DETALLES EXPRESIVOS - SIMBÓLICOS

	Volumetría	Gradas	Estructura-Muro
Plumilla			
Fotos			
Edificación	Edificación 7	Edificación 12	Edificación 3

6. EDIFICACIÓN REPRESENTATIVA DE LA PARROQUIA

Redibujo de planta 1980



Fachada 1980



Fuente: Fichas levantadas en 1980.

La edificación representativa de La Troncal es la edificación 8, presenta el número de bloques y pisos común en la parroquia, en cuanto a la organización espacial presenta gradas de acceso, en la planta baja presenta una sala de estar, cocina y dormitorios.

Fachada 2016




Fuente: Fichas levantadas en 2016.

En la fachada actual se observa que la edificación de 1980 ha sido sustituida, en el levantamiento de 2016, lamentablemente no se constató que ninguna edificación de 1980 se mantiene, debido a que el material de las edificaciones no perdura con el tiempo, lo que resultó una limitante al momento de la constatación. Además de la expansión y el crecimiento urbano de La Troncal.

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS

Edificación 1




Año 1980
Dirección: Calle #2
Propietario: Clemencia Farias



Año 2016
Estado Actual: No constatada

Edificación 2




Año 1980
Dirección: Calle #2
Propietario: Miguel Murillo



Año 2016
Estado Actual: No constatada

Edificación 3




Año 1980
Dirección: Calle #5
Propietario: Alejandro Uchima



Año 2016
Estado Actual: No constatada

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 4



Año 1980
Dirección: Calle #6
Propietario: Alfredo Caña



Año 2016
Estado Actual: No constatada

Edificación 5




Año 1980
Dirección: Calle principal
Propietario: Judith Rivera Ormaza



Año 2016
Estado Actual: No constatada

Edificación 6



Año 1980
Dirección: Calle sin nombre
Propietario: Vicente Ochoa



Año 2016
Estado Actual: No constatada

Edificación 7



Año 1980
Dirección: Calle #4
Propietario: Cergio Rivas



Año 2016
Estado Actual: No constatada

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 8




Año 1980
Dirección: Calle sin nombre
Propietario: Luis Rivera



Año 2016
Estado Actual: Sustituida

Edificación 9




Año 1980
Dirección: Calle sin nombre
Propietario: Segundo Urefia



Año 2016
Estado Actual: No constatada

Edificación 10




Año 1980
Dirección: Valle Verde
Propietario: Juan Santos



Año 2016
Estado Actual: No constatada

Edificación 11




Año 1980
Dirección: Ciudadela La Cecilia
Propietario: Felix Vallejo



Año 2016
Estado Actual: No constatada

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 12



Año 1980
Dirección: Flor del Bosque
Propietario: Horacio Paloache



Año 2016
Estado Actual: No constatada

Edificación 13



Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Manuel Lucero



Año 2016
Estado Actual: No constatada

Edificación 14




Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Rafael Peñaranda



Año 2016
Estado Actual: No constatada

Edificación 15



Año 1980
Dirección: Calle #2
Propietario: Jorge Aguilar



Año 2016
Estado Actual: No constatada

PARROQUIA

MANUEL J. CALLE

CANTÓN

LA TRONCAL



ARQUITECTURA VERNÁCULA DEL AZUAY Y CAÑAR DESDE LOS AÑOS 70 y 80

1. LOCALIZACIÓN

Ubicación



Clima



Perfil



1.1 GENERALIDADES

Plano referencial de localización de las viviendas levantadas utilizado en la investigación de 1980.

Georreferenciación de localización de las viviendas constatadas en la investigación de 2016.

1980 N° de edificaciones levantadas: **7**

2016 Grado de permanencia edificaciones constatadas:

Se mantiene **0** Sustituido **3** Demolida **0**

N° de edificaciones no constatadas: **4**


Nota: La determinación del grado de permanencia responde exclusivamente a una apreciación visual desde el exterior de las edificaciones. Las modificaciones podrían ser mayores al realizar una evaluación del espacio interior.

Datos generales

Provincia: Cañar / **Cantón:** La Troncal / **Superficie:** 37,55 km² / **Población:** 2.765 habitantes, 1.442 hombres y 1.323 mujeres / **Densidad poblacional:** 73,64 hab/km² / **Grupo étnico:** mayoritariamente mestizo/a con 2.156 hab.


Fuente: INEC, (2010). Ecuador en cifras. <http://www.ecuadorencifras.gob.ec/informacion-censal-cantonal>

1.2 IMPLANTACIÓN DE LA EDIFICACIÓN



En 1980 la implantación de las edificaciones en Manuel J. Calle eran aisladas, 57% del entorno era rural y 43% era urbano, para el año 2016 la tendencia ha cambiado, el área urbana representa 100%, es decir se ha urbanizado en su totalidad el área de estudio donde se ubican las edificaciones levantadas en 1980.




2. USO DE SUELO



En Manuel J. Calle predominaba el uso de vivienda 60% (1980), con 40% de uso mixto correspondiente a comercio y educación.


En el año 2016 esta situación ha cambiado, sigue predominando la vivienda con 67% y el uso equipamiento educativo representa 33%.

3. DESCRIPCIÓN DE LAS EDIFICACIONES EN LOS AÑOS 80





Se observa que las edificaciones en general son de 1 bloque, con un piso, en su mayoría no existe un patio, existen instalaciones eléctricas, pero no instalaciones sanitarias.

4. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS



En Manuel J. Calle se evidencia edificaciones construidas especialmente con muros de caña; pisos de madera, caña y tierra; cubiertas de zinc; paramentos de pintura y tanto puertas como ventanas de madera.


5. MUESTRA DE DETALLES EXPRESIVOS – SIMBÓLICOS



Fotos Edificación 5 Edificación 2 Edificación 5

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS

Edificación 1




Año 1980
Dirección: Vía al Triunfo
Propietario: Carlos Parra



Año 2016
Estado Actual: No constatada

Edificación 2




Año 1980
Dirección: Calle "D"
Propietario: Marino Mayorga



Año 2016
Estado Actual: Sustituida

Edificación 3




Año 1980
Dirección: Carretera Principal
Propietario: Blanca Espinoza



Año 2016
Estado Actual: Sustituida

6. EDIFICACIÓN REPRESENTATIVA DE LA PARROQUIA

Redibujo de planta 1980



Fachada 1980



Fuente: Fichas levantadas en 1980.

La edificación representativa de Manuel J. Calle es la edificación 5, presenta el número de bloques y pisos común en la parroquia, en cuanto a la organización espacial presenta un aula, un dormitorio y cocina. Es la Escuela de la parroquia.

Fachada 2016




Fuente: Fichas levantadas en 1980.

En la fachada actual se observa que la edificación de 1980 ha sido sustituida, pues los materiales han sido destruidos con el tiempo, siendo reemplazados por una edificación nueva, sin embargo el uso no se ha modificado sigue siendo la Escuela de la parroquia.

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 4




Año 1980
Dirección: Calle "C"
Propietario: Juan Jose Calle



Año 2016
Estado Actual: No constatada

Edificación 5




Año 1980
Dirección: La Cadena
Propietario: Escuela



Año 2016
Estado Actual: Sustituída

Edificación 6




Año 1980
Dirección: La Cadena
Propietario: Reinaldo Quirispella



Año 2016
Estado Actual: No constatada

Edificación 7



Año 1980
Dirección: Rancho Chico
Propietario: Jose R. Eras



Año 2016
Estado Actual: No constatada

PARROQUIA

PANCHO NEGRO

CANTÓN

LA TRONCAL




1. LOCALIZACIÓN

Ubicación




Fuente: INEC

Clima




Fuente: IERSE

Perfil



1.1 GENERALIDADES



Plano referencial de localización de las viviendas levantadas utilizado en la investigación de 1980.

Georreferenciación de localización de las viviendas constatadas en la investigación de 2016.

1980 N° de edificaciones levantadas: 10

2016 Grado de permanencia edificaciones constatadas:



N° de edificaciones no constatadas: 4


Nota: La determinación del grado de permanencia responde exclusivamente a una apreciación visual desde el exterior de las edificaciones. Las modificaciones podrían ser mayores al realizar una evaluación del espacio interior.

Datos generales

Provincia: Cañar / **Cantón:** La Troncal / **Superficie:** 161,03 km² / **Población:** 9.014 habitantes, 4.702 hombres y 4.312 mujeres / **Densidad poblacional:** 55,98 hab/km² / **Grupo étnico:** mayoritariamente mestizo/a con 7.214 hab.


Fuente: INEC, (2010). Ecuador en cifras. <http://www.ecuadorencifras.gob.ec/informacion-censal-cantonal>

1.2 IMPLANTACIÓN DE LA EDIFICACIÓN



En 1980 la implantación de las edificaciones en Pancho Negro eran aislada, 100% del entorno era rural, para el año 2016 la tendencia ha cambiado, el área urbana representa 87% y el entorno rural 17%, es decir se ha urbanizado en casi en su totalidad el área de estudio donde se ubican las edificaciones levantadas en 1980.


2. USO DE SUELO



En Pancho Negro predominaba el uso de vivienda 68% (1980), con 16% de uso mixto correspondiente a trabajo, comercio, templo y oficina pública.


En el año 2016 esta situación ha cambiado, la vivienda con 34% el uso equipamiento representa 33% y aparece el uso desocupada con 33%.

3. DESCRIPCIÓN DE LAS EDIFICACIONES EN LOS AÑOS 80



Se observa que las edificaciones en general son de 1 bloque, con un piso, en su mayoría no existe un patio, no existen instalaciones eléctricas, ni instalaciones sanitarias.

4. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS



En Pancho Negro se evidencian edificaciones construidas especialmente con muros de caña; pisos de cemento y madera; cubiertas de zinc; no existe paramentos y tanto puertas como ventanas de madera.

5. MUESTRA DE DETALLES EXPRESIVOS – SIMBÓLICOS

	Volumetría	Volumetría	Muro
Plumilla			
Fotos			
Edificación	Edificación 8	Edificación 1	Edificación 10

6. EDIFICACIÓN REPRESENTATIVA DE LA PARROQUIA

Redibujo de planta 1980



Fachada 1980



Fuente: Fichas levantadas en 1980.

La edificación representativa de Pancho Negro es la edificación 1, presenta el número de bloques y pisos común en la parroquia, en cuanto a la organización espacial presenta una grada de acceso mediante las cuales se ingresa a la cocina, comedor y dormitorio.

Fachada 2016




Fuente: Fichas levantadas en 2016.

En la fachada actual se observa que aún se mantiene el diseño y los accesos, algunos materiales siguen siendo los mismos desde 1980, en especial los muros en madera y el zinc de la cubierta, lo que ha cambiado es los pilares de soporte sobre los cuales se levanta la edificación actualmente son de ladrillo.

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS

Edificación 1




Año 1980
Dirección: Corina Parral
Propietario: Armando Pisa



Año 2016
Estado Actual: Se mantiene

Edificación 2



Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Jose Tapia



Año 2016
Estado Actual: Sustituida

Edificación 3




Año 1980
Dirección: No registrado
Propietario: Miguel Tapia



Año 2016
Estado Actual: Sustituida

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 4




Año 1980
Dirección: No registrado
Propietario: Licitación Aguiño



Año 2016
Estado Actual: Demolida

Edificación 5




Año 1980
Dirección: No registrado
Propietario: Todo el poblado



Año 2016
Estado Actual: Sustituída

Edificación 6



Año 1980
Dirección: SN.Enrique
Propietario: Francisco Cobos



Año 2016
Estado Actual: No constatada

Edificación 7




Año 1980
Dirección: SN.Enrique
Propietario: Segundo Erazo



Año 2016
Estado Actual: No constatada

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 8




Año 1980
Dirección: La Puntilla
Propietario: Florentino Vázquez



Año 2016
Estado Actual: Demolida

Edificación 9



Año 1980
Dirección: La Puntilla
Propietario: Miguel Arcos



Año 2016
Estado Actual: No constatada

Edificación 10



Año 1980
Dirección: Ana Luisa
Propietario: Ángel Araujo



Año 2016
Estado Actual: No constatada

CAÑAR

CANTÓN **SUSCAL**

PARROQUIA **SUSCAL**

CANTÓN **SUSCAL**




ARQUITECTURA VERNÁCULA DEL AZUAY Y CAÑAR DESDE LOS AÑOS 70 y 80

1. LOCALIZACIÓN

Ubicación



Clima



Perfil



1.1 GENERALIDADES



Plano referencial de localización de las viviendas levantadas utilizado en la investigación de 1980.



Georreferenciación de localización de las viviendas constatadas en la investigación de 2016.

1980 N° de edificaciones levantadas: 15

2016 Grado de permanencia edificaciones constatadas:

Se mantiene 4 Sustituido 2 Demolida 1

N° de edificaciones no constatadas: 8

Nota: La determinación del grado de permanencia responde exclusivamente a una apreciación visual desde el exterior de las edificaciones. Las modificaciones podrían ser mayores al realizar una evaluación del espacio interior.

Datos generales

Provincia: Cañar / **Cantón:** Suscal / **Superficie:** 49,88 km² / **Población:** 5.016 habitantes (2.271 hombres y 2.745 mujeres) / **Densidad poblacional:** 100,56 hab/km² / **Grupo étnico:** mayoritariamente mestizo/a con 3.849 hab.

Fuente: INEC, (2010). Ecuador en cifras. <http://www.ecuadorencifras.gob.ec/informacion-censal-cantonal>


1.2 IMPLANTACIÓN DE LA EDIFICACIÓN



RURAL





URBANO



En 1980 la implantación de las edificaciones en Suscal eran aisladas, 40% del entorno era rural y 60% era urbano, para el año 2016 la tendencia ha cambiado, el área urbana representa 88%, y el área rural 12%.

2. USO DE SUELO



En Suscal predominaba el uso de vivienda 64% (1980), con 36% de uso mixto correspondiente a tienda, comercio, gallinero y consultorio dental.

En el año 2016 esta situación ha cambiado, sigue predominando la vivienda con 80%, pero aparece el uso desocupada con 20%.

3. DESCRIPCIÓN DE LAS EDIFICACIONES EN LOS AÑOS 80



BLOQUES



PISOS



PATIOS



INSTALACIÓN SANITARIA




INSTALACIÓN ELÉCTRICA



Se observa que las edificaciones en general son de 1 bloque, con dos pisos, en su mayoría existe un patio interior o no existe un patio, existen instalaciones eléctricas, pero no instalaciones sanitarias.

4. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS



En Suscal se evidencian edificaciones construidas especialmente con muros de bahareque; pisos de tierra y madera; cubiertas de zinc; paramentos de revoque y tanto puertas como ventanas de madera.

5. MUESTRA DE DETALLES EXPRESIVOS - SIMBÓLICOS

Plumilla

Volumetría



Fotos




Edificación

Edificación 1

6. EDIFICACIÓN REPRESENTATIVA DE LA PARROQUIA

Redibujo de planta 1980



Fachada 1980



Fuente: Fichas levantadas en 1980.

La edificación representativa de Suscal es la edificación 4, presenta el número de bloques y pisos común en la parroquia, en cuanto a la organización espacial presenta un patio central conforme, en la planta baja se encuentra una tienda, cocina comedor y un huerto; en la planta alta se desarrolla los dormitorios y un costurero.

Fachada 2016



Fuente: Fichas levantadas en 2016.

En la fachada actual se observa que aún se mantiene el diseño y los accesos, los materiales siguen siendo los mismos desde 1980, en especial las puertas en madera con su diseño, al igual que el zócalo.

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS

Edificación 1




Año 1980
Dirección: J. Jaramillo y Alfonso esquina
Propietario: Agustín Andrade.



Año 2016
Estado Actual: No constatada

Edificación 2




Año 1980
Dirección: Juan Jaramillo y Gonzalo M, esq.
Propietario: Manuel Encalada



Año 2016
Estado Actual: Sustituido

Edificación 3



Año 1980
Dirección: Alfonso Terán entre G. Martínez y Darío Machuca
Propietario: Victor M. Garate



Año 2016
Estado Actual: Se mantiene

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 4



Año 1980
Dirección: J. Jaramillo entre G. Martínez y D. Machuca / Propietario: Olmedo Urgiles



Año 2016
Estado Actual: Se mantiene

Edificación 5




Año 1980
•Dirección: Darío Machuca y Martínez, esq. Propietario: César Cárdenas



Año 2016
Estado Actual: Se mantiene

Edificación 6



Año 1980
Dirección: D. Machuca entre M. Martínez y G. González / Propietario: Segundo Bravo



Año 2016
Estado Actual: No constatada

Edificación 7



Año 1980
Dirección: Darío Machuca entre M. Iglesias y Darío Gonzales / Propietario: Manuel San Martín



Año 2016
Estado Actual: No constatada

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 8



Año 1980
Dirección: Alfonso Teran Y Eloy Alfaro, esq. Propietario: Adolfo Muños



Año 2016
Estado Actual: Sustituida

Edificación 9



Año 1980
Dirección: No registrada Propietario: A. Andrade



Año 2016
Estado Actual: No constatada

Edificación 10



Año 1980
Dirección: M. Martínez y A. Teran, esq. Propietario: Manuel Barrera



Año 2016
Estado Actual: Se mantiene

Edificación 11



Año 1980
Dirección: Manuel Martínez entre G. Martínez y A. Terán Propietario: Joaquín Martínez



Año 2016
Estado Actual: Sustituida

CAÑAR

CANTÓN **BIBLIÁN**

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 12



Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Manuel Nacimba



Año 2016
Estado Actual: No constatada

Edificación 13



Año 1980
• Dirección: Carretera Vieja Durán - Tambo
• Propietario: Simón Yarnez



Año 2016
Estado Actual: No constatada

Edificación 14




Año 1980
Dirección: Carretera vieja Durán - Tambo
Propietario: Gonzalo Espinoza



Año 2016
Estado Actual: No constatada

Edificación 15



Año 1980
Dirección: Vía vieja Durán-Tambo
Propietario: Alegría Cruz



Año 2016
Estado Actual: No constatada

PARROQUIA

BIBLIÁN

CANTÓN

BIBLIÁN




ARQUITECTURA VERNÁCULA DEL AZUAY Y CAÑAR DESDE LOS AÑOS 70 y 80

1. LOCALIZACIÓN

Ubicación




Clima



Perfil



1.1 GENERALIDADES



Plano referencial de localización de las viviendas levantadas utilizado en la investigación de 1980.

Georreferenciación de localización de las viviendas constatadas en la investigación de 2016.

1980 N° de edificaciones levantadas: **33**

2016 Grado de permanencia edificaciones constatadas:
Se mantiene 14 **Sustituido 9** **Demolida 3**

N° de edificaciones no constatadas: **7**


Nota: La determinación del grado de permanencia responde exclusivamente a una apreciación visual desde el exterior de las edificaciones. Las modificaciones podrían ser mayores al realizar una evaluación del espacio interior.

Datos generales

Provincia: Cañar / **Cantón:** Biblián / **Superficie:** 66,44 km² / **Población:** 13.705 habitantes, 6.106 hombres y 7.599 mujeres / **Densidad poblacional:** 206,28 hab/km² / **Grupo étnico:** mayoritariamente mestizo/a con 12.459 hab.


Fuente: INEC, (2010). Ecuador en cifras. <http://www.ecuadorencifras.gob.ec/informacion-censal-cantonal>

1.2 IMPLANTACIÓN DE LA EDIFICACIÓN



En 1980 la implantación de las edificaciones en Biblián eran pareadas sin retiro frontal, 70% del entorno era rural y 30% era urbano, para el año 2016 la tendencia ha cambiado, 12% es rural y el área urbana representa 88%, es decir se ha urbanizado casi en su totalidad el área de estudio donde se ubican las edificaciones levantadas en 1980.



2. USO DE SUELO



En Biblián el uso vivienda representaba 27% (1980), mientras que 73% correspondía a uso mixto que comprendía tienda, bodega, gradería de animales y gallinero.


En el año 2016 esta situación ha cambiado, sigue predominando la vivienda con 73%, pero aparece el uso desocupada con 23%, se evidencia el desaparecimiento de los otros usos mixtos de 1980.

3. DESCRIPCIÓN DE LAS EDIFICACIONES EN LOS AÑOS 80



Se observa que las edificaciones en general son de 1 bloque, con dos pisos, en su mayoría no existe un patio, existen instalaciones eléctricas, pero no instalaciones sanitarias.

4. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS




En Biblián se evidencian edificaciones construidas especialmente con muros de bahareque; pisos de tierra y madera; cubiertas de teja; paramentos de pintura y tanto puertas como ventanas de madera.

5. MUESTRA DE DETALLES EXPRESIVOS – SIMBÓLICOS

Dibujos	Fachada	Gradas-Portal	Volumetría
Fotos			
Edificación	Edificación 3	Edificación 10	Edificación 5

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS

Edificación 1



Año 1980
Dirección: Av. Verde Loma #1837
Propietario: Juan León



Año 2016
Estado Actual: Sustituida

Edificación 2




Año 1980
Dirección: Av. Verde Loma #1424
Propietario: Isabel Arévalo



Año 2016
Estado Actual: Demolida

Edificación 3




Año 1980
Dirección: Av. Verde Loma #1402
Propietario: Carlos Espinoza



Año 2016
Estado Actual: Se mantiene

6. EDIFICACIÓN REPRESENTATIVA DE LA PARROQUIA

Redibujo de planta 1980



Fachada 1980



Fuente: Fichas levantadas en 1980.

La edificación representativa de Biblián es la edificación 9, presenta el número de bloques y pisos común en la parroquia, en cuanto a la organización espacial presenta una oficina de jefatura de policía en la planta baja, en la planta alta se desarrolla la vivienda.

Fachada 2016




Fuente: Fichas levantadas en 2016.

En la fachada actual se observa que aún se mantiene el diseño y los accesos, los materiales siguen siendo los mismos desde 1980, en especial las puertas y ventanas en madera con su diseño y la teja de la cubierta.

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 4




Año 1980
Dirección: Av. 1° de Agosto #228
Propietario: Galo Fernández



Año 2016
Estado Actual: Se mantiene

Edificación 5




Año 1980
Dirección: No registrado
Propietario: Víctor González



Año 2016
Estado Actual: Sustituida

Edificación 6




Año 1980
Dirección: No registrado
Propietario: Adriano Gonzáles



Año 2016
Estado Actual: Demolida

Edificación 7



Año 1980
Dirección: No registrado
Propietario: Carlos Fernández



Año 2016
Estado Actual: Se mantiene

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 8




Año 1980
Dirección: Francisco Calderon sin#
Propietario: Julio Rojas



Año 2016
Estado Actual: Se mantiene

Edificación 9




Año 1980
Dirección: Francisco Calderón #219
Propietario: Familia Calderón



Año 2016
Estado Actual: Se mantiene

Edificación 10



Año 1980
Dirección: Francisco Calderon #129
Propietario: Salvador Cajamarca



Año 2016
Estado Actual: Sustituida

Edificación 11



Año 1980
Dirección: Alberto Ochoa #402
Propietario: Evangelina Argudo



Año 2016
Estado Actual: Se mantiene

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 12



Año 1980
Dirección: Alberto Ochoa sin#
Propietario: Aida Pezántez



Año 2016
Estado Actual: Sustituida

Edificación 13




Año 1980
Dirección: No registrado
Propietario: Jaime Idrovo



Año 2016
Estado Actual: Sustituido

Edificación 14



Año 1980
Dirección: Vía Panamericana
Propietario: Segundo Guamán



Año 2016
Estado Actual: No constatada

Edificación 15




Año 1980
Dirección: Av. Panamericana
Propietario: Naty Zhañay



Año 2016
Estado Actual: No constatada

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 16



Año 1980
Dirección: Av. Panamericana
Propietario: Miguel Argudo



Año 2016
Estado Actual: No constatada

Edificación 17




Año 1980
Dirección: Av. Panamericana
Propietario: Sofía Céleri



Año 2016
Estado Actual: Sustituida

Edificación 18



Año 1980
Dirección: No registrada
Propietario: Gabriel Lema



Año 2016
Estado Actual: Se mantiene

Edificación 19




Año 1980
Dirección: Vía Panamericana
Propietario: Carmen Bernal



Año 2016
Estado Actual: Sustituida

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 20




Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Familia Lozano



Año 2016
Estado Actual: No constatada

Edificación 21




Año 1980
Dirección: No registrado
Propietario: Roberto Idrovo



Año 2016
Estado Actual: No constatada

Edificación 22




Año 1980
Dirección: No registrado
Propietario: Familia Rivera



Año 2016
Estado Actual: No constatada

Edificación 23




Año 1980
Dirección: No registrado
Propietario: Sr. Verdugo y Sra. Ilda Rodas



Año 2016
Estado Actual: Demolida

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 24




Año 1980
Dirección: Av. Daniel Muñoz #233
Propietario: Vicente Calle



Año 2016
Estado Actual: Se mantiene

Edificación 25



Año 1980
Dirección: Sucre # 232
Propietario: Familia Corral



Año 2016
Estado Actual: Sustituida

Edificación 26




Año 1980
Dirección: Biblián
Propietario: Agustín Urgilés



Año 2016
Estado Actual: Se mantiene

Edificación 27



Año 1980
Dirección: No registrada
Propietario: Teresa Dumán



Año 2016
Estado Actual: No constatada

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 28



Año 1980
Dirección: Santuario de la Virgen
Propietario: Nati Luma



Año 2016
Estado Actual: Se mantiene

Edificación 29




Año 1980
Dirección: Av. Daniel Muñoz
Propietario: Miguel Peralta



Año 2016
Estado Actual: Se mantiene

Edificación 30




Año 1980
Dirección: Av. Daniel Muñoz
Propietario: Miguel Peralta



Año 2016
Estado Actual: Se mantiene

Edificación 31




Año 1980
Dirección: San José
Propietario: Miguel Arévalo



Año 2016
Estado Actual: Se mantiene

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 32




Año 1980
Dirección: Cahzacay
Propietario: Trancito Ortiz



Año 2016
Estado Actual: Se mantiene

Edificación 33



Año 1980
Dirección: Cahzacay
Propietario: Olmedo Idrovo



Año 2016
Estado Actual: Sustituida

PARROQUIA **NAZÓN**
CANTÓN **BIBLIÁN**




ARQUITECTURA VERNÁCULA DEL AZUAY Y CAÑAR DESDE LOS AÑOS 70 y 80

1. LOCALIZACIÓN

Ubicación




Clima



Perfil



1.1 GENERALIDADES



Plano referencial de localización de las viviendas levantadas utilizado en la investigación de 1980.

Georreferenciación de localización de las viviendas constatadas en la investigación de 2016.

1980 N° de edificaciones levantadas: **7**

2016 Grado de permanencia edificaciones constatadas:



N° de edificaciones no constatadas: **0**


Nota: La determinación del grado de permanencia responde exclusivamente a una apreciación visual desde el exterior de las edificaciones. Las modificaciones podrían ser mayores al realizar una evaluación del espacio interior.

Datos generales

Provincia: Cañar / **Cantón:** Biblián / **Superficie:** 887,18 km² / **Población:** 2.565 habitantes, 1.106 hombres y 1.459 mujeres / **Densidad poblacional:** 29,42 hab/km² / **Grupo étnico:** mayoritariamente mestizo/a con 2.410 hab.


Fuente: INEC, (2010). Ecuador en cifras. <http://www.ecuadorencifras.gob.ec/informacion-censal-cantonal>

1.2 IMPLANTACIÓN DE LA EDIFICACIÓN



En 1980 la implantación de las edificaciones en Nazón eran aislada, 57% del entorno era rural y 43% era urbano, para el año 2016 la tendencia ha cambiado, 29% del entorno es rural y el área urbana representa 71%.




2. USO DE SUELO



En Nazón no predominaba el uso de vivienda con 49% (1980), pues 51% era uso mixto correspondiente a comercio, bodega, tienda, trabajo artesanal y locales de servicio.


En el año 2016 esta situación ha cambiado, predomina la vivienda con 75%, y el uso comercio representa 25%, se evidencia el desaparecimiento de los otros usos mixtos de 1980

3. DESCRIPCIÓN DE LAS EDIFICACIONES EN LOS AÑOS 80



Se observa que las edificaciones en general son de 1 bloque, con dos pisos, en su mayoría no existe un patio, existen instalaciones eléctricas, pero no instalaciones sanitarias.

4. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS



En Nazón se evidencia edificaciones construidas especialmente con muros de bahareque; pisos de madera y ladrillo; cubiertas de teja; paramentos de pintura y tanto puertas como ventanas de madera.

5. MUESTRA DE DETALLES EXPRESIVOS – SIMBÓLICOS

Volumetría

Dibujos



Fotos



Edificación

Edificación 1

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS

Edificación 1




Año 1980
Dirección: Manzana 4
Propietario: Laura Guillén



Año 2016
Estado Actual: Sustituida

Edificación 2



Año 1980
Dirección: No registrado
Propietario: Belisario Chabla



Año 2016
Estado Actual: Se mantiene

Edificación 3



Año 1980
Dirección: No registrado
Propietario: Arcecio Vázquez



Año 2016
Estado Actual: Demolida

6. EDIFICACIÓN REPRESENTATIVA DE LA PARROQUIA

Redibujo de planta 1980

Fachada 1980



Fuente: Fichas levantadas en 1980.

La edificación representativa de Nazón es la edificación 6, presenta el número de bloques y pisos común en la parroquia, en cuanto a la organización espacial presenta un patio central conforme al cual se accede a los diferentes espacios.

Fachada 2016




Fuente: Fichas levantadas en 2016.

En la fachada actual se observa que aún se mantiene el diseño y los accesos, los materiales siguen siendo los mismos desde 1980, en especial las puertas en madera con su diseño y la teja de la cubierta, lo único que se ha modificado es el color del zócalo especialmente.

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 4



Año 1980
Dirección: No registrada
Propietario: Blanca Astudillo



Año 2016
Estado Actual: Se mantiene

Edificación 5




Año 1980
Dirección: No registrado
Propietario: Blanca Astudillo



Año 2016
Estado Actual: Sustituida

Edificación 6



Año 1980
Dirección: Burgay
Propietario: Inocencio Palaguachi



Año 2016
Estado Actual: Se mantiene

Edificación 7



Año 1980
Dirección: Burgay
Propietario: Juan Escobar



Año 2016
Estado Actual: No constatada

PARROQUIA

SAGEO

CANTÓN

BIBLIÁN



ARQUITECTURA VERNÁCULA DEL AZUAY Y CAÑAR DESDE LOS AÑOS 70 y 80

1. LOCALIZACIÓN

Ubicación



Clima

1.1 GENERALIDADES



Plano referencial de localización de las viviendas levantadas utilizado en la investigación de 1980.

Georreferenciación de localización de las viviendas constatadas en la investigación de 2016.

1980 N° de edificaciones levantadas: 5

2016 Grado de permanencia edificaciones constatadas:



N° de edificaciones no constatadas: 1

Nota: : La determinación del grado de permanencia responde exclusivamente a una apreciación visual desde el exterior de las edificaciones. Las modificaciones podrían ser mayores al realizar una evaluación del espacio interior.

Datos generales

Provincia: Cañar / **Cantón:** Biblián / **Superficie:** 4,12 km² / **Población:** 1.731 habitantes, 765 hombres y 966 mujeres / **Densidad poblacional:** 420,15 hab/km² / **Grupo étnico:** mayoritariamente mestizo/a con 1.645 hab.

Fuente: INEC, (2010). Ecuador en cifras. <http://www.ecuadorencifras.gob.ec/informacion-censal-cantonal>

Perfil




1.2 IMPLANTACIÓN DE LA EDIFICACIÓN



En 1980 la implantación de las edificaciones en Sageo eran aislada, 100% del entorno era rural, para el año 2016 la tendencia se mantiene, el área rural representa 100%, del área de estudio donde se ubican las edificaciones levantadas en 1980.




2. USO DE SUELO



En Sageo predominaba el uso de vivienda 71% (1980), con 29% de uso mixto correspondiente a establo.


En el año 2016 esta situación ha cambiado, sigue predominando la vivienda con 50%, pero aparece el desocupada con 50%, se evidencia el desaparecimiento de los otros usos mixtos de 1980.

3. DESCRIPCIÓN DE LAS EDIFICACIONES EN LOS AÑOS 80



Se observa que las edificaciones en general son de 2 bloques, con dos pisos, en su mayoría no existe un patio, no existen instalaciones eléctricas, ni instalaciones sanitarias.

4. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS



En Sageo se evidencian edificaciones construidas especialmente con muros de bahareque; pisos de tierra y madera; cubiertas de teja; paramentos de revoque y tanto puertas como ventanas de madera.

5. MUESTRA DE DETALLES EXPRESIVOS – SIMBÓLICOS

Volumetría

Dibujos

Fotos

Edificación 3 **Edificación 1**

6. EDIFICACIÓN REPRESENTATIVA DE LA PARROQUIA

Redibujo de planta 1980

Fachada 1980



Fuente: Fichas levantadas en 1980.

La edificación representativa de Sageo es la edificación 1, presenta el número de bloques y pisos común en la parroquia, en cuanto a la organización espacial presenta un patio central conforme al cual se accede a los diferentes espacios.

Fachada 2016




Fuente: Fichas levantadas en 1980.

En la fachada actual se observa que aún se mantiene el diseño y los accesos, los materiales siguen siendo los mismos desde 1980, en especial las escaleras y el balcón en madera con su diseño y la teja de la cubierta en el bloque de un piso.

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS

Edificación 1



Año 1980
Dirección: No registrado
Propietario: Leticia Peñafiel



Año 2016
Estado Actual: Se mantiene

Edificación 2



Año 1980
Dirección: No registrado
Propietario: Tomas Auqui



Año 2016
Estado Actual: Se mantiene

Edificación 3



Año 1980
Dirección: No registrado
Propietario: Julio Vintimilla



Año 2016
Estado Actual: Sustituido

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 4



Año 1980
Dirección: No registrado
Propietario: Segundo González



Año 2016
Estado Actual: Sustituida

Edificación 5



Año 1980
Dirección: No registrado
Propietario: Alejandro Buñay



Año 2016
Estado Actual: No constatada

PARROQUIA


TURUPAMBA

CANTÓN

BIBLIÁN




4. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS



En Turupamba se evidencia edificaciones construidas especialmente con muros de bahareque; pisos de madera y tierra; cubiertas de teja; paramentos de pintura y tanto puertas como ventanas de madera.

5. MUESTRA DE DETALLES EXPRESIVOS – SIMBÓLICOS



Edificación Edificación 8 Edificación 1

6. EDIFICACIÓN REPRESENTATIVA DE LA PARROQUIA

Redibujo de planta 1980

Fachada 1980



Fuente: Fichas levantadas en 1980.

La edificación representativa de Turupamba es la edificación 3, presenta el número de bloques y pisos común en la parroquia, en cuanto a la organización espacial presenta un patio central conforme al cual se accede a los diferentes espacios.

Fachada 2016



Fuente: Fichas levantadas en 2016.

En la fachada actual se observa que aún se mantiene el diseño, los materiales siguen siendo los mismos desde 1980, en especial el balcón y las ventanas en madera con su diseño; así como el cuadro de Jesús en el balcón del segundo piso, lo único que se ha modificado es la puerta principal.

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS

Edificación 1




Año 1980
Dirección:
Propietario:



Año 2016
Estado Actual: Se mantiene

Edificación 2




Año 1980
Dirección:
Propietario:



Año 2016
Estado Actual: Sustituida

Edificación 3



Año 1980
Dirección:
Propietario:



Año 2016
Estado Actual: Se mantiene

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 4




Año 1980
Dirección:
Propietario:



Año 2016
Estado Actual: Se mantiene

Edificación 5




Año 1980
Dirección:
Propietario:



Año 2016
Estado Actual: Se mantiene

Edificación 6



Año 1980
Dirección:
Propietario:



Año 2016
Estado Actual: Se mantiene

Edificación 7



Año 1980
Dirección:
Propietario:



Año 2016
Estado Actual: Se mantiene

7. CONTRASTE DE PLANTAS Y FACHADAS (continuación)

Edificación 8




Año 1980
Dirección:
Propietario:



Año 2016
Estado Actual: Sustituida

Edificación 9



Año 1980
Dirección: No registra
Propietario: Luis Piña



Año 2016
Estado Actual: No constatada

